

サービス報告書 (1)

[PC PG]

伝票No.

依頼 No.

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社殿	住 所	サービス工場 北越工業株式会社沖縄営業所
機 種	Ser. No.	稼動時間
PDS185SC-5C5 B4C5C53463		020200826
実施日	納入日	エンジンNo.・モーターNo.
200826	200826	
管理 No.		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

区分	点 検 項 目		結果	区分	点 検 項 目		結果	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部品の、どこが、どのように、どの位)				
エンジン 始動前 コンプレッサ	エンジンオイル(量・色)		✓	エンジン	エンジン始動性		✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因				
	冷却水量		✓		エンジン運転状態 (異音、排気色、回転変動)		✓	5) お客様からのご意見・ご要望				
	燃料タンクドレン		✓		水温スイッチ作動点検		✓	納入試運転 異常なし				
	燃料フィルタエレメント		✓		油圧スイッチ作動点検		✓					
	エンジンオイルフィルタエレメント		✓		エンジン回転数	1500 / 3000 min ⁻¹						
	エンジンエアフィルタエレメント		✓		エンジン水温	78 °C						
	ファンベルト張り		✓	エンジン油圧		Mpa						
	エンジン 始動後 コンプレッサ	配線の緩み、断線		✓	エンジン 始動後 コンプレッサ	始動アンローダ		✓	C7-115			
	各部水漏れ、油漏れ		✓	安全弁			✓					
	バッテリー液量、ターミナルの緩み		✓	オートレリーフバルブ			✓					
	ヒューズ		✓	吐出温スイッチ作動点検			✓					
	取付けボルトの緩み		✓	空気槽圧力		0.8 Mpa						
コンプオイル (量・色)		✓	プレコン作動圧力			Mpa						
発電機	コンプオイルフィルタエレメント		✓	発電機	吐出空気温	88 °C						
	コンプエアフィルタエレメント		✓		周波数		Hz					
	レシーパタンクドレン		✓		電圧		V					
	配管接続部の緩み、擦り切れ		✓		電流		A					
	出力(溶接)端子の緩み、変色				回転低下リレーの作動点検			納入 指導	運転、取扱い、保守指導	M	故障発生時の連絡方法	M
	ケーブル、配線の緩み断線				漏電リレーの作動点検				安全に関する説明	M	保証条件の説明	M
絶縁測定		MΩ	サーマルリレーの作動点検			部品購入方法の説明	M		付属品確認	✓		

※ 記 号 点検…V 分解…W 修理…△ 交換…× 調整…A 給油…L 増締…T 指導(説明)…M

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細			
	時間	時間	部 品 番 号	部 品 名	数 量	金 額
	時間	時間				
	時間	時間				
計	時間	時間				
交 通 量 (移動距離)		km				
有 料 道 路 代 (税込み)		円				

客先承認	上記の通り相違ない事を証明する (客先責任者氏名及び署名)	サービス員印 新垣	サービス責任者印 新垣	北越工業 営業サービス 担当者印
------	----------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6