

サービス報告書 (1)

[PC PG]

伝票No.

依頼 No.

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社	住 所	サービス工場 北越工業株式会社沖縄営業所
機 種	Ser. No.	稼動時間
Pps185sc-5c5	B4c5c53477	020200826
実施日	納入日	エンジンNo.・モーターNo.
200826	200826	
管理No.		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

区分	点 検 項 目	結果	区分	点 検 項 目	結果	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部品の、どこが、どのように、どの位)
エンジン始動前	エンジンオイル(量・色)	✓	エンジン始動後	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望 系内入試運転 異常なし C7-117
	冷却水量	✓		エンジン運転状態(異音、排気色、回転変動)	✓	
	燃料タンクドレン	✓		水温スイッチ作動点検	✓	
	燃料フィルタエレメント	✓		油圧スイッチ作動点検	✓	
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数	1230/3020 min ⁻¹	
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温	79 °C	
	ファンベルト張り	✓		エンジン油圧	Mpa	
	配線の緩み、断線	✓		始動アンローダ	✓	
	各部水漏れ、油漏れ	✓		安全弁	✓	
	バッテリー液量、ターミナルの緩み	✓		オートレリーフバルブ	✓	
	ヒューズ	✓		吐出温スイッチ作動点検	✓	
	取付けボルトの緩み	✓		空気槽圧力	0.8 Mpa	
	コンプオイル(量・色)	✓		プレコン作動圧力	Mpa	
	コンプオイルフィルタエレメント	✓		吐出空気温	88 °C	
	コンプエアフィルタエレメント	✓		周波数	Hz	
	レシーバタンクドレン	✓		電圧	V	
	配管接続部の緩み、擦り切れ	✓		電流	A	
	発電機	出力(溶接)端子の緩み、変色			回転低下リレーの作動点検	
カブラ、配線の緩み断線			他 漏電リレーの作動点検			
絶縁測定		MΩ	サーマルリレーの作動点検			

※ 記 号 点検…V 分解…W 修理…△ 交換…× 調整…A 給油…L 増締…T 指導(説明)…M

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	部 品 番 号 部 品 名 数量 金 額
	時間	時間	
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
交 通 量 (移動距離)		km	
有 料 道 路 代 (税込み)		円	

客先承認	上記の通り相違ない事を証明する	サービス員印	サービス責任者印	北越工業営業サービス担当者印
(客先責任者氏名及び署名)	新垣 (印)	棚倉		

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6