

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体	管理番号	YC-034	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	プレーカ本体	製造番号	プレーカ本体 7630	機械管理者氏名	町田 宗才	
性 能	プレーカ本体	装着機械	AX40U	検査業者登録No.	第 1 7 号	
検査場所	北中城村内			検査業者又は事業者住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) アキハ	責任者 
検査年月日	H25年2月6日	検査者氏名	高元 淳 			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧式 プレーカ本体 共通	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油圧式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			18	高压配管	支持状態、つぎれ、継手部油漏れ	目視	✓	
	3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓	
	4	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目視 聴診	✓			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓	
	5	ブレーカ上	接続部緩み	目視 テストハンマー				21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓	
	6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視				22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓	
	7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目視				23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診		
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作		
	10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			26	ライン オイル	油量・汚れ	目視		
	11	チゼル	き裂、変形、摩耗	目視	✓			27					
ブラケット	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓		空圧式 装 置	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、かた	目視 操作	✓	
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓			29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触	✓	
	15	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓								
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓								

事業要
請者
への
等

次回特定自主検査実施年月 H26年2月

使用前 保守点検を行ってください

補 修 等 の 措 置 内 容

照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備
考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記
号

交換

修理

調整

締付

清掃

給油

水

該
当
な
し