

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所には「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体 東空	管理番号	YD-015	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレーカ本体 TNB-6E	製造番号	プレーカ本体 6E-5882	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	プレーカ本体 500 kg	装着機械	V1070	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	町田機工 ナハ(管)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟
検査年月日	424年3月9日	検査者 氏 名	山内 亮	責任者	(印)

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1	ブレーカ 上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油 圧 式	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	—
		2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	✓	
		3	ブレーカ 下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部シユ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール	✓	L		19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	✓	
		4	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むち 打ち、異音)、接続部油漏れ	目 視 聴 診	✓			20	リリーフ バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	✓	
	空 圧 式	5	ブレーカ 上	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—	—	空 圧 式	21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	✓	
		6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	✓	
		7	ブレーカ 下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部シユ摩耗・給脂	目 視	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むち 打ち、異音)、ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	✓	
		8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	—
	共 通	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓		空 圧 式	25	操 作 弁	作動	操 作	—	—
		10	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	—
		11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27					
		12												
ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓		操 作	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目 視 操 作	✓		
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓			総 合	29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓	
	15	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓									
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓									

事 業 者 等 の 要 請	次回特定自主検査実施年月	425年3月
	使用前は保守点検を行って下さい。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	給脂不足	424.3.9	7-1-24P

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
		X	△	A	T	C	L	—	