

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体	MKB	管理番号	YF-027	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	プレーカ本体	MKB1500V	製造番号	プレーカ本体	1697V	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	プレーカ本体	1530 kg	装着機械	0.7m ³	検査業者登録No.	第 17 号	
検査場所	24年8月30日 (株)				検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 不吉博	
検査年月日	24年8月30日	検査者氏名	和念 政史		責任者		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧式 ブレイカ本体 共通	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 目視	✓		油圧式 ブレイカ本体 共通	17	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			18	高压配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓	
	3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 ステール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓	
	4	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目視 聴診	—	—		20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓	
	5	ブレーカ上	接続部緩み	目視 テストハンマー	—	—		21	操作弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓	
	6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	—	—		22	減圧弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓	
	7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目視	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	—	—
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診	—	—
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			25	操作弁	作動	操作	—	—
	10	ボルト、ナット	取付け	目視 テストハンマー	✓			26	ライン オイル	油量・汚れ	目視	—	—
	11	チゼル	き裂、変形、摩耗	目視	✓			27					
	ブレイカ本体 共通	12							空圧式 ブレイカ本体 共通	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、 ひた	目視 操作
13		ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓		29	総合テスト		作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 聴診 触	✓	
14		取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓								
15		ボルト、ナット	取付け	目視 テストハンマー	✓								
16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓									

事業者等 の要請	次回特定自主検査実施年月	25年 8月
-------------	--------------	--------

補修等の措置内容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	水	該当なし
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。									
	3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。		X	△	A	T	C	L	—	
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									