

町田機工(株) 殿

油圧ブレーカ検査表

			検査員
			
機 種	Fxj225	検査年月日	2025年 2 月 18日
号 機	0241103429		
要 素	検査項目	判 定	
バックヘッド部	規定圧、ガス漏れなきこと(組立時点検表数値記入)	1.20 MPa	
シリンダ部	油漏れなきこと	✓	
アキュムレータ	(装着機のみ)規定圧、ガス漏れなきこと	✓	
ボルト類	緩みなきこと	✓	
ブッシュ類	使用範囲であること、グリース給脂のこと	✓	
ピン類	使用範囲であること	✓	
ロッド	(装着機のみ)装着確認	✓	
サイドブラケット	外観上の損傷はなきこと	✓	
打刻	機種・本体番号の打刻確認	✓	
ブラケット、フレーム類	傷・錆・打痕なきこと	✓	
ボルト、ナット類	緩みなきこと	✓	
取付ピン、ブッシュ類	グリースを塗布のこと	✓	
ステッカ類	貼付けのこと	✓	
銘板	取付けのこと	✓	
B-Pro LITE取付機	リセット完了確認のこと	—	
特 記 事 項			