

ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書発行日 25年10月11日 様式SR-EB-01-B

3 年 間 保 存

証明書発行No. 10-69 標章No. 0743550

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	東空販売	管理番号	ZN-002	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	TUB 1M	製造番号	IM350	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	95 kg	装着機械	V1017	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	宮古島旧宮古病院解体工事現場			検査業者又は事業者住所・名称	沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査年月日	H25年10月11日	検査者氏名	知念市之	責任者	阿古 悟

区分		No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
						良	不良							良	不良	
ブレイカ本体	油圧式	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓			油圧装置	17	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓		
		2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓				18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓		
		3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スワベル	✓				19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓		
		4	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目視 聴診					20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓		
		5	ブレーカ上	接続部緩み	目視 テストハンマー					21	操作弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓		
		6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視					22	減圧弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓		
		7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目視					23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計			
	共通	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			空圧装置	24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診			
		9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓				25	操作弁	作動	操作			
		10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓				26	ライン オイル	油量・汚れ	目視			
		11	チゼル	き裂、変形、摩耗	目視	✓				27						
		12								28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓		
ブラケット	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓			総合	29	総合テスト	作動、異常、異常振動、異常発熱	目視 聴診 触診	✓			
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓											
	15	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓											
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視												

事業要請等
次回特定自主検査実施年月 H26 年 10 月
今回特に目立、な修理はありませんでしたが 常にグリス給脂は、
行っていました

補 修 等 の 措 置 内 容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
		X	△	A	T	C	L	—	