

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No.

標章No.

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 古河	管理No. B8-004	検査済装着機械 メーカー名	使用者住所 氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 VP-9	型式	製造番号 1015	機械管理者氏名 町田 宗才
性能 650k	検査年 0.25用	検査月 年 月	検査業者登録No. 第 1 7 号
検査実施場所 マダデクノ(株)	検査者 氏名 山田 豊	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名 沖縄市登川3458番地 マダデクノ(株) 伊藤 悟	責任者 

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	△
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、結脂	目視	✓			9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			10					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 ギヤのき裂、摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	✓		つかみ部	11					
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	-	-		12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	✓		表示 操作 安全車体	13	つかみリンク、 取付ピン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓	
	7	配管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	✓			14	つかみ ポイント	欠け、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
								15	表示板	損傷、取付	目視	✓	
							安全車体	16	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓	
								17	飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	✓	
							総合	18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等 への 要 請	次回特定自主検査実施年月	27 年 5 月
	使用前 7 リットル 注入 してください	

措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
8	油圧シリンダー油漏れ	26.5.10	溶接修理

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換 ×	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当なし -
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。								
	3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。								
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。								