

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書発行No. 11-113 標章No. 0682358

- ① ブレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧シヨベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式ブレーカと空圧式ブレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレカ本体 オコロクドリル	管理番号	YA-00 /	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレカ本体 HB14	製造番号	プレカ本体 HB14-523 /	機械管理者氏名	町田宗才
性 能	プレカ本体 35 kg	装着機械	ヤマ- V1017	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	町田機工八重山営業所			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 平吉 小島
検査年月日	23 年 11 月 15 日	検査者氏名	知念 利之	責任者	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1	ブレーカ 上 部	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓	油 圧 式 装 置	油 圧 式	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓
		2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓
		3	ブレーカ 下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓
		4	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目視 聴診	✓			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓
	空 圧 式	5	ブレーカ 上 部	接続部緩み	目視 テストハンマー	✓		空 圧 式	21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓
		6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓
		7	ブレーカ 下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目視	✓			23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓
		8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 メース	✓		空 圧 式	24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診	✓
	共 通	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 メース	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	✓
		10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目視	✓
		11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目視	✓			27				✓
	ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 メース	✓		操 作	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、ぶた	目視 操作	✓
		14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓			29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触	✓
		15	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓		総 合					✓
		16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓							✓

事業要請 への等	次回特定自主検査実施年月 24 年 11 月
	チゼル側) プレス不足があります。点検時は プレス及びメースで行ってください。

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	チゼル用プレス不足	23/11/15	プレス給脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	X		△	A	T	C	L	—	