

ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書発行日 25年3月3日 様式SR-EB-01-B

3 年 間 保 存

証明書発行No. J-52 標章No. 0739370

- ① ブレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式ブレーカと空圧式ブレーカで共通の部分である。

メーカー名		ブレーカ本体 多河		管理番号		YA-003		使用者住所氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		ブレーカ本体 HB1G		製造番号		ブレーカ本体 6200		機械管理者氏名		町田 宗才	
性 能		ブレーカ本体 50 kg		装着機械		A×08		検査業者登録No.		第 1 7 号	
検査場所				町田機工(株)北部(営)				検査業者又は事業者住所・名称		責任者	
検査年月日				H25年 3月30日		検査者氏名		森根真也		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 伊 吉 浩	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良							良	不良	
油圧式	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓			油圧式	17	フィルターエレメント、ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓		
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓				18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓		
	3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール	✓				19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓		
	4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、接続部油漏れ	目視 聴診	✓				20	リリースバルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓		
	5	ブレーカ上	接続部緩み	目視 テストハンマー	—	—	—		21	操作弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓		
	6	シリンダー	ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩擦	目視	—	—	—		22	減圧弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓		
	7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗・給脂	目視	—	—	—		23	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓		
	8	チゼル保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓				24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診	—	—	—
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓				25	操作弁	作動	操作	—	—	—
	10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓				26	ライン オイル	油量・汚れ	目視	—	—	—
	11	チゼル	き裂、変形、摩耗	目視	✓				27						
	共通	12								空圧式	28	操作レバー、ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓
13		ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓			29	総合テスト		作動、異音、異常振動、異常発熱	操作 聴診 触	✓		
14		取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓										
15		ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓										
ブラケット	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓										

事業 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 H26年 3月		

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号 交換 修理 調整 締付 清掃 給油 水 X △ A T C L —
--------	---	--