

ブ レ ー カ
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書発行日 25年2月26日 様式SR-EB-01-B

証明書発行No. 2-13 標章No. 0737360

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名		プレーカ本体 古河		管理番号		YA-004		使用者住所氏名又は名称		中城村字久場1991番地						
型 式		プレーカ本体 HB1G		製造番号		プレーカ本体 6571		機械管理者氏名		町田 宗才						
性 能		プレーカ本体 50 kg		装着機械		A×08		検査業者登録No.		第 1 7 号						
検査場所		町田機工(株)北部(営)						検査業者又は事業者住所・名称		沖繩市登川3458番地						
検査年月日		H25年2月25日		検査者氏名		森根 真也		責任者名		マチダテクノ(株) 伊吉 浩						
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 目視	✓		油 圧 式	17	フィルターエレメント、ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓			
		2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓			
		3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓			
		4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、接続部油漏れ	目視 聴診	✓			20	リリーフバルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓			
	空 圧 式	5	ブレーカ上	接続部緩み	目視 テストハンマー	—	—	—	空 圧 式	21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓		
		6	シリンダー	ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩擦	目視	—	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓		
		7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗・給脂	目視	—	—	—		23	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓		
		8	チゼル保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓				24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診	—	—	
	共 通	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	—	—		
		10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	—		
		11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目視	✓			27							
		12														
ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓			操 作 綜 合	28	操作レバー、ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓			
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓				29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 触 診	✓			
	15	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓											
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓											
事業要請等		次回特定自主検査実施年月 H26年 2月														
補 修 等 の 措 置 内 容																
照会No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補 修 実 施 内 容									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。								記	交	修	調	締	清	給	該
									号	換	理	整	付	掃	油	当
									X	△	A	T	C	L	—	