

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書発行No. 1-141 標章No. 0737340

- ① ブレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式ブレーカと空圧式ブレーカで共通の部分である。

メーカー名	ブレーカ本体 古河	管理番号	YB-019	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地
型 式	ブレーカ本体 HB3G	製造番号	ブレーカ本体 7003	町田機工株式会社	
性 能	ブレーカ本体 160 kg	装着機械	Ax30a-5	機械管理者氏名	町田 宗才
検査場所	町田機工(株)石川(宮)			検査業者登録No.	第 17 号
検査年月日	H25 年 2 月 5 日	検査者氏名	平川 善之	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株) 平川 善之
				責任者	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧式 ブレーカ本体 共通	1	ブレーカ上 部	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油圧式 油圧装置	17	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視		
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部漏れ	目 視	✓	
	3	ブレーカ下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ(給脂)	目 視 スケール		✓ L		19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	✓	
	4	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、接続部油漏れ	目 視 聴 診	✓			20	リリーフ バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作		
	5	ブレーカ上 部	接続部緩み	目 視 テストノーマ				21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作		
	6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視				22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作		
	7	ブレーカ下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視				23	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計		
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診		
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作		
	10	ボルト、ナット	取付	目 視 テストノーマ	✓			26	ライ ン オイラー	油量・汚れ	目 視		
	11	チゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27					
ブレー ケット	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓		空圧式 空圧装置 操作 総合	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、かた	目 視 操 作	✓	
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓			29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓	
	15	ボルト、ナット	取付	目 視 テストノーマ	✓								
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓								

事業 要 請 等	次回特定自主検査実施年月	H26 年 2 月
	使用前は、保守点検を行って下さい。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	給油脂不足	H25.2/5	7-リス給脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	X	△	A	T	C	L	—		