

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧シヨベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体	管理番号	使用者住所氏名又は名称
型 式	プレーカ本体	製造番号	町田機工株式会社
性 能	プレーカ本体	装着機械	町田 宗才
検査場所	検査業者登録No. 第 1 7 号		
検査年月日	検査者氏名	検査業者又は事業者、住所氏名又は名称	責任者
H25年2月26日	比嘉雅彦	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 比嘉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1 プレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 目視	✓		油 圧 式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	
		2 シリンダー	油漏れ、ピン、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	—	
		3 プレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじり、油漏れ、干渉	目視	✓	
		4 アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目 視 聴 診	—			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	—	
	空 圧 式	5 プレーカ上	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—			21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	
		6 シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—			22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	
		7 プレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—			23	アキュム レ ー タ	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	
		8 チ ゼ ル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	
	共 通	9 チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓		空 圧 式 装 置	25	操 作 弁	作動	操 作	—	
		10 ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オ イ ラ ー	油量・汚れ	目 視	—	
		11 チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目視	✓			27					
		12						28	操作レバー、 ペダル	ストローク、が	目視 操 作	✓	
ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓		操 作	29	総合テスト	作動、異常、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓	
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓								
	15	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓		総 合						
	16	緩 衝 材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓								

事業
要
請
者
等

次回特定自主検査実施年月 H26 年 2 月
 今回の特定自主検査の結果、異常はありませんでした。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備
考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
号	X	△	A	T	C	L	—