

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書発行No. 8-120

標章No. 0875412

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体	管理番号	YD-007	使用者住所氏名又は名称	中城村字入場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	プレーカ本体	製造番号	プレーカ本体 4204	機械管理者氏名	町田 宗才	
性 能	プレーカ本体	装着機械	308D	検査業者登録No.	第 1 7 号	
検査場所	町田機工(株) 北部(宮)			検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地	責任者
検査年月日	424年 8月23日	検査者氏名	森根 真也	責任者名	マチダテクノ(株)	アキハ

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良							良	不良		
油圧式 ブレイカ本体 共通	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓			油圧式 油圧装置	17	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目視	✓			
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓				18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓			
	3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール	✓				19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓			
	4	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むち 打ち、異音)、接続部油漏れ	目視 聴診	✓				20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目視 操作	✓			
	5	ブレーカ上	接続部緩み	目視 テストハンマー	—	—	—		21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓			
	6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	—	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目視 操作	✓			
	7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目視	—	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むち 打ち、異音)、ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓			
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓				24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目視 聴診	—	—	—	
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓				25	操 作 弁	作動	操 作	—	—	—	
	10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓				26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目視	—	—	—	
	11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目視	✓				27							
	ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓				空 圧 装 置	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓	
14		取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓			操 作	29		総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 触	✓		
15		ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓											
16		緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓											

事業要請 への等	次回特定自主検査実施年月	425年 8月
-------------	--------------	---------

補 修 等 の 措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	X	△	A	T	C	L	—		