

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。

② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体	古河	管理番号	Y E - 020	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型 式	プレーカ本体	H B 104	製造番号	プレーカ本体	5753	機械管理者氏名	町田 宗才		
性 能	プレーカ本体	750 kg	装着機械	311D RR		検査業者登録No.	第 1 7 号		
検査場所	町田機工(株)奥太川(宮)					検査業者又は事業者住所・名称	責任者		
検査年月日	H25年/月28日	検査者氏名	平川善之		責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) アキヒ			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧式 プレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油圧式 油圧装置	17	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	—
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目視	✓	
	3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目視 スケール		✓		19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目視	✓	
	4	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目視 聴診	✓			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目 視 作 作	—	—
	5	ブレーカ上	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—	—		21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 作 作	—	—
	6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 作 作	—	—
	7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	—
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	—
	9	チゼル保持ピン用 拔止めピン	き裂、変形、摩耗	目視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	—	—
	10	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			26	ライン オイル	油量・汚れ	目 視	—	—
	11	チゼル	き裂、変形、摩耗	目視	✓			27					
共通 ブラケット	12						空圧式 空圧装置	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 聴 診 作 作	✓	
	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目視 ノギス	✓			29	総合テスト	作動、異常、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓	
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓								
	15	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓								
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目視	✓								

事業要請 への等	次回特定自主検査実施年月	H26 年 1 月
	使用前は、保守点検を行って下さい。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
う	油圧不足	H25-1/28	7.17 給脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	X		△	A	T	C	L	—	