

月例検査記録表

ヶ月日

宛先名 客先名		高 所 作 業 車			
新菱冷熱工業 印		型 式	ENCLO6		
		製造番号	ENC6060680		
		保証書			
検査実施工場名	マダテク(有)	納入日	H22 年 1 月 25 日		
(MS取扱い事業所)		責任者	検査者	実施年月日 H22 年 2 月 2 日	チェックマーク
				実施場所 ホワイトビーチ	済・良 = ☒ 該当なし = ☐

検査箇所	検査内容	修理	調整	給油	交換	検査員	検査箇所	検査内容	修理	調整	給油	交換	検査員
デッキ	1 乗降口パイプの作動具合					✓	ホイール 走行装置	29 前、後進の作動具合および制動具合					✓
	2 部材の変形、損傷、溶接部の亀裂	✓				✓		30 走行モータ異音、振動、発熱、油もれ					✓
	3 床面カバーの開閉具合					✓		31 ステアリングの作動具合					✓
	4 固定ボルトのゆるみ、脱落					✓		32 ステアリングシリンダの油もれ、継手類のゆるみ					✓
油圧装置	5 作動油タンクの油量、汚れ					✓		33 ステアリングリンク部材の変形、損傷					✓
	6 作業油タンクの油もれ、損傷					✓	クローラ 操作装置	34 タイヤの損傷、摩耗					✓
	7 油圧機器取付ボルトのゆるみ、脱落					✓		35 ホイール固定ボルト、ナットのゆるみ、脱落					✓
	8 ポンプ異音、振動、発熱					✓		36 前、後、左、右の作動具合および制動具合					✓
	9 ホース、継手類の油もれ、損傷					✓		37 走行モータ異音、振動、発熱					✓
昇降装置	10 上昇、下降の作動具合(異音)					✓		38 クローラの損傷、摩耗					✓
	11 固定ピン類の取付状態					✓	安全装置	39 クローラの張り具合					✓
	12 部材の変形、損傷、溶接部の亀裂					✓		40 操作レバー、スイッチの作動具合					✓
	13 リフトシリンダの油もれ、継手類のゆるみ					✓		41 レバー、スイッチ類の損傷、ゆるみ、					✓
マスト・シザース	14 ガイドローラの回転具合					✓		42 ランプ、アワメータの表示					✓
	15 自然降下の有無					✓	機械全体	43 操作ボックス表示部の汚れ、シールの劣化					✓
	16 チェーンのゆるみ、損傷					✓		44 フートペダル作動具合					✓
	17 スプリングの脱落、カールコードの状態					✓		45 フートペダル異物はさまり					✓
マスト	18 スライドプレートの摩耗、劣化、脱落					✓		46 走行/昇降警報ブザー(断続音)の作動					✓
	19 スライドプレートの給脂					✓	安全装置	47 傾斜警報ブザー(連続音)の作動					✓
バッテリー	20 バッテリー液量、液もれ、比重			✓		✓		48 注意銘板の汚れ、はがれ					✓
	21 端子部のゆるみ、腐食					✓		49 非常降下弁の作動具合					✓
	22 バッテリー液注入キャップのゆるみ、脱落					✓		50 非常停止ボタンの作動					✓
充電器	23 表示ランプの点灯状態					✓		51 安全支柱、デッキストッパーの損傷					✓
	24 バッテリー充電量点検					✓	機械全体	52 駐車ブレーキ装置の作動具合					✓
	25 異音、発熱					✓		53 駐車ブレーキシリンダの変形、損傷、油漏れ					✓
	26 コード、プラグの断線、損傷					✓		54 制動ブレーキレバーの作動具合					✓
充電器	27 NFブレーカが入っているか					✓		55 ボルト・ナット類のゆるみ、脱落					✓
	28 コード(プラグ)電源接続時、機体の主電源が切れるか。					✓		56 著しく汚れている箇所					✓
特記事項							機械全体	57 各部の亀裂、著しい変形					✓
								58 フレーム内の枯葉やほこりの堆積					✓
								59 配線類の断線、損傷、ゆるみ					✓

月例検査記録表

ヶ月日

宛先名 客先名 新菱冷熱工業		高 所 作 業 車			
印		型 式	ENCLO6		
		製造番号	ENC6060476		
		保 証 書			
検査実施工場名 マタテク(有) (MS取扱い事業所)		納入日	H22 年 1 月 25 日		チェックマーク 済・良 = ☒ 該当なし = ☐
		責任者	検査者	実施年月日 H22年 2月 2日	
		実施場所 ホワイトビーチ			

検査箇所	検査内容	修理	調整	給油	交換	検査良	検査箇所	検査内容	修理	調整	給油	交換	検査良
デッキ	1 乗降口パイプの作動具合					☒	ホイール	29 前、後進の作動具合および制動具合					☒
	2 部材の変形、損傷、溶接部の亀裂					☒		30 走行モータ異音、振動、発熱、油もれ					☒
	3 床面カバーの開閉具合					☒		31 ステアリングの作動具合					☒
	4 固定ボルトのゆるみ、脱落					☒		32 ステアリングシリンダの油もれ、継手類のゆるみ					☒
油圧装置	5 作動油タンクの油量、汚れ					☒	走行装置	33 ステアリングリンク部材の変形、損傷					☒
	6 作業油タンクの油もれ、損傷					☒		34 タイヤの損傷、摩耗					☒
	7 油圧機器取付ボルトのゆるみ、脱落					☒		35 ホイール固定ボルト、ナットのゆるみ、脱落					☒
	8 ポンプ異音、振動、発熱					☒		36 前、後、左、右の作動具合および制動具合					☒
	9 ホース、継手類の油もれ、損傷					☒		37 走行モータ異音、振動、発熱					☒
昇降装置	10 上昇、下降の作動具合(異音)					☒	クローラ	38 クローラの損傷、摩耗					☒
	11 固定ピン類の取付状態					☒		39 クローラの張り具合					☒
	12 部材の変形、損傷、溶接部の亀裂					☒		40 操作レバー、スイッチの作動具合					☒
	13 リフトシリンダの油もれ、継手類のゆるみ					☒		41 レバー、スイッチ類の損傷、ゆるみ、					☒
	14 ガイドローラの回転具合					☒		42 ランプ、アワメータの表示					☒
マスト	15 自然降下の有無					☒	操作装置	43 操作ボックス表示部の汚れ、シールの劣化					☒
	16 チェーンのゆるみ、損傷					☒		44 フートペダル作動具合					☒
	17 スプリングの脱落、カールコードの状態					☒		45 フートペダル異物はさまり					☒
	18 スライドプレートの摩耗、劣化、脱落					☒		46 走行/昇降警報ブザー(断続音)の作動					☒
	19 スライドプレートの給脂					☒		47 傾斜警報ブザー(連続音)の作動					☒
バッテリー	20 バッテリー液量、液もれ、比重			☒		☒	安全装置	48 注意銘板の汚れ、はがれ					☒
	21 端子部のゆるみ、腐食					☒		49 非常降下弁の作動具合					☒
	22 バッテリー液注入キャップのゆるみ、脱落					☒		50 非常停止ボタンの作動					☒
充電器	23 表示ランプの点灯状態					☒		51 安全支柱、デッキストッパーの損傷					☒
	24 バッテリー充電量点検					☒	機械全体	52 駐車ブレーキ装置の作動具合					☒
	25 異音、発熱					☒		53 駐車ブレーキシリンダの変形、損傷、油漏れ					☒
	26 コード、プラグの断線、損傷					☒		54 制動ブレーキレバーの作動具合					☒
	27 NFブレーカが入っているか					☒		55 ボルト・ナット類のゆるみ、脱落					☒
	28 コード(プラグ)電源接続時、機体の主電源が切れるか。					☒		56 著しく汚れている箇所					☒
特記事項								57 各部の亀裂、著しい変形					☒
								58 フレーム内の枯葉やほこりの堆積					☒
								59 配線類の断線、損傷、ゆるみ					☒