

証明書

発信番号
明生管受-7356号

顧客名 町田機工(株)

機種 311DRR

製造番号 AKW01269

上記車輛は、下記の安全装置を具備している 3 トン未満の移動式クレーンであることを証明します。

記

1. 安全装置


3G-010

名 称	規 定 条 文
1. 走行を制動するブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
2. 停止の状態を保持するブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
3. 過負荷防止装置または過負荷防止装置以外の負荷を防止する為の装置(吊り荷の荷重を検出する装置)	移動式クレーン構造規格第27条
4. 安全弁・逆止め弁	移動式クレーン構造規格第28条
5. 回転部分の防護	移動式クレーン構造規格第29条
6. 警報装置	移動式クレーン構造規格第30条
7. 傾斜角指示装置 (NO. 13に含む)	移動式クレーン構造規格第31条
8. 外れ止め装置	移動式クレーン構造規格第32条
9. 作動の種別、及び方向並び作動を停止する装置の表示	移動式クレーン構造規格第35条
10. 安全な運転室(自動式窓拭き器)	移動式クレーン構造規格第36条
11. 緩み止め	移動式クレーン構造規格第40条
12. 表示	移動式クレーン構造規格第43条
13. 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンの過負荷制限装置	JCAS 2205-98 (日本クレーン協会規格)

以上

平成25年 1月

キャタピラージャパン株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日 1 年 6 月 18 日定自検
標準No. 091360証明書
発行No. 6-112特自検
標準No. 1090970

メーカー名		CAT		管理番号		3G-010		使用者住所 氏名又は名称		F城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型 式		311DRR		バケット容量		0.4m ³		つり上げ荷重		2.9t		
製造番号		AKW 01269		アワメーター		1547 h		機械管理者氏名		町田 宗才		
検査場所		北谷		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査年月日		2019 年 6 月 18 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 建設荷役車支部 (番 号) 30005413		検査業者又は事業者 住所・名称		マチダテクノ(株) 久吉 小五		
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容				検 査 方 法		検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本 体		★ a 始動性 ☒ かり具合、 ☒ 熱検、 ☒ ベーターの作動 ★ b 回転の状態 ☒ アクセルの作動、 ☒ 回転具合 ☒ イドリング回転 (930 min ⁻¹)、 ☒ 駆負荷最高回転 (1800 min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管、 ☒ フラワー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・破損、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 ★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化				目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター		✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
	2	潤滑装置		油量、 ☒ 漏れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷				目視		✓	-	-
	3	燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、*エレメントの汚れ・目詰まり				目視		✓	-	-
	4	冷却装置		水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽、 ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、 ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、聴診、スケール		✓	-	-
	5	電気装置		充電装置機能、 ☒ バッテリー液量、 ☒ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、聴診、電流電圧計		✓	-	-
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		-	-	-
	7	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器		✓	-	-
	8	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器		✓	-	-
	9	履 帯		チェーン亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ピン亀裂・摩耗、ピン長、 たわみ、ピン抜け出し、ピンバット(変形・老朽・摩耗)				目視、スケール、探傷器		✓	-	-
	10	ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老朽・摩耗、心金脱落、たわみ				目視、スケール		-	-	-
	11	履帯調整装置		作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ				目視、操作、探傷器		✓	-	-
	12	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、触診		✓	-	-
	制動	14	駐車ブレーキ(走行)		☒ 効き				目視、操作		✓	-
15												
16		ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン		亀裂、変形、摩耗、 ☒ だ、取付、 ☒ シール損傷				目視、操作、ノギス、探傷器		✓	-	-
作業装置	17	ツース		脱落、 ☒ だ、摩耗				目視、聴診		✓	-	-
	18	ブレード		亀裂、変形、摩耗、 ☒ だ、取付				目視、操作、探傷器		-	-	-
	19	フロントアタッチメント		仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認				目視、操作、スケール		✓	-	-
	20											
油圧装置	21	作動油タンク		*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付				目視、石けん水		✓	-	-
	22	フィルター		*汚れ・目詰まり、油漏れ				目視		✓	-	-
	23	配管、ホース、高圧パイプ		亀裂、損傷、老朽、 ☒ び割れ、 ☒ じれ、油漏れ、取付				目視		✓	-	-
	24	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、触診、テスター		✓	-	-
	25	油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、触診、テスター		✓	-	-
	26	油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、 ☒ 痕、亀裂、歯がり、擦り傷				目視、操作、スケール、タイマー		✓	-	-
	27	方向制御弁(バケットロック弁)		作動、油漏れ、取付				目視、操作		✓	-	-
	28	圧力制御弁		作動、油漏れ				目視、操作		✓	-	-
	29	流量制御弁		作動、油漏れ				目視、操作		✓	-	-
	30	逆止め弁(ブーム、アーム)		作動、油漏れ、損傷				目視、操作		✓	-	-
	31	回転継手		回転状態、油漏れ				目視、操作		✓	-	-
	32	オイルクーラー		冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、触診		✓	-	-
	33											

事業者への要請等及び補修措置

書目	1 年 6 月 18 日
明行	
証發	

定期自主 標章No.	091360
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書
發行No. 6-112

特自檢 標章No	1090970
-------------	---------

事業者への要請等

納車前 北才此点授て下す

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------

1	工ア-7517-	2019.6.18	涌井
---	----------	-----------	----

2	エンジニア	4	技術員
---	-------	---	-----

50	7-11入	9	三主入
----	-------	---	-----