

4K-001 スリッカー No. 076385

販売サービスタブ 控 (1/2)

3年間保存

定期自主点検整備記録簿 (年次) (1)

クレーン型式	MC285CVM-2	製造番号	P01245	使用者住所氏名または名称	沖縄市登川3458番地 マサダテクノ(株)
総稼働時間	224 hr	点検者氏名	江野 英太	販売サービスタブ名称住所	
検査年月日	H30年8月16日				印

点検箇所	No.	点検内容	検査結果		補修内容	点検箇所	No.	点検内容	検査結果		補修内容
			良	不良					良	不良	
冷却系統	1	冷却水量	✓			油圧装置	33	作動油量、汚れ	✓		
	2	ラジエータの取付具合、損傷、目詰まり	✓				34	作動油タンク作動具合、取付具合、損傷	✓		
	3	サーモスタットの作動具合	✓				35	作動具合 (異音、発熱、エア吸い込み)	✓		
	4	ウォータポンプの取付具合、損傷	✓				36	オイルフィルタの取付具合、損傷、目詰まり	✓		
	5	ウォータジャケット、配管の損傷	✓				37	作動具合、油漏れ	✓		
	6	ファン、ファンカバーの取付具合、損傷	✓				38	作動具合、変形	✓		△
	7	ファンベルトの張り具合、損傷	✓			操縦装置	39	作動具合、変形	✓		
潤滑系統	8	エンジン潤滑油量、汚れ	✓				40	作動具合、油漏れ	✓		
	9	ポンプの取付具合、損傷	✓				41	作動具合、変形	✓		
	10	リリーフバルブの作動具合	✓				42	作動具合、油漏れ	✓		
	11	オイルフィルタの取付具合、損傷、目詰まり	✓				43	取付具合、損傷、変形	✓		
	12	オイルパンの取付具合、損傷	✓				44	作動具合 (異音、円滑、ブレーキ)	✓		
	13	燃料量	✓				45	油漏れ	✓		
燃料系統	14	燃料タンク、燃料配管の取付具合、損傷	✓			旋回装置	46	減速機ケース内油量、汚れ	✓		
	15	燃料フィルタの取付具合、損傷、目詰まり	✓				47	取付具合、損傷、変形	✓		
	16	燃料噴射ポンプ作動具合、取付具合、損傷	✓				48	給脂	✓		L
	17	燃料噴射ノズル作動具合、取付具合、損傷	✓				49	作動具合 (異音、円滑)	✓		
	18	エアクリーナの取付具合、損傷、目詰まり	✓				50	油漏れ	✓		
	19	過給機の作動具合、取付具合、損傷	✓				51	取付具合、損傷、変形	✓		
	20	吸排気バルブのスキマ測定	✓			ブーム	52	外観状態 (変形、損傷等)	✓		
吸排気系統	21	マニホールド、マフラの取付具合、損傷	✓				53	フートピン取付具合、損傷、変形	✓		
	22	圧縮圧力の測定	✓				54	フートピン給脂	✓		L
	23	スターティングモータの取付具合、損傷、緩み	✓				55	揺動部の損傷、給脂具合	✓		
	24	ジェネレータの取付具合、損傷、緩み	✓				56	スライドプレート損傷、変形、摩耗	✓		
	25	バッテリの取付具合、損傷、緩み	✓				57	スライドプレート給脂	✓		L
	26	バッテリの液量、比重、電圧	✓				58	シリンドラ取付ピン取付具合、損傷、変形	✓		
電気系統	27	電装品の配線緩み、可燃物堆積	✓			起伏装置	59	シリンドラ取付ピン給脂	✓		L
	28	シリンドラヘッドの取付具合、損傷	✓				60	作動具合 (異音、円滑)	✓		
	29	エンジン取付部の取付具合、損傷	✓				61	自然降下量	✓		
	30	エンジン異音、振動	✓				62	油漏れ	✓		
	31	エンジン排気色	✓								
	32	エンジン回転速度	✓								

記入要領	1. 「検査内容」欄の各項目で実施した項目および検査の結果で異常のないものは、「検査結果」欄内の「良」に、また異常のあるものは「不良」の欄にVを印してください。	確認	交換	修理	調整	締付
	2. 検査の結果が異常なものについては、「検査内容」欄の該当項目をOで囲んでください。	V	x	△	A	T
	3. 検査の結果、補修を行った場合は、「補修内容」欄に右の各記号に従って記入してください。また、補修内容の詳細説明を要するものについては、「補修等の措置内容」欄に記入してください。	清掃	給油水	分解	欠品	該当無
		C	L	W	欠	—

3 年間保存

4k-001 スリッカー-No.076385
定期自主点検整備記録簿 (年次) (2)

販売サービス店 控 (2/2)

点 検 箇 所	No.	点 検 内 容	検査結果		補修内容	点 検 箇 所		No.	点 検 内 容	検査結果		補修内容
			良	不良						良	不良	
伸縮装置	伸縮シリンドラ	63 作動具合 (異音、円滑)	✓			足回り		95	外観状態 (取付、変形、損傷、磨耗等)	✓		
		64 自然降下量	✓					96	作動具合 (異音、円滑、ブレーキ)	✓		
		65 油漏れ	✓					97	油漏れ	✓		
		66 伸縮ワイヤロープ取付具合、損傷、変形	✓					98	取付具合、損傷、変形	✓		
フック	フックブロック	67 作動具合 (回転)	✓			過負荷防止装置		99	表示部外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		68 外観状態 (変形、磨耗等)	✓					100	演算部外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		69 トラニオン部ベアリングの作動具合、損傷	✓					101	長さ計外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		70 トラニオン部給脂	✓					102	角度計外観状態 (変形、損傷等)	✓		
ワイヤ外れ止め	ワイヤ外れ止め	71 フック格納状態	✓			安全装置		103	圧力センサ外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		72 作動具合、外観状態 (変形、磨耗等)	✓					104	作動具合	✓		
		73 取付具合、損傷、変形	✓					105	外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		74 作動具合 (異音、円滑、ブレーキ)	✓					106	作動具合	✓		
ウインチモータ ウインチドラム	ウインチモータ ウインチドラム	75 油漏れ	✓			巻上装置		107	作動具合	✓		
		76 巻取り具合	✓					108	作動具合	✓		
		77 減速機ケース内油量、汚れ	✓					109	外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		78 ワイヤソケットへの取付具合、損傷、変形	✓					110	取付具合、損傷、変形	✓		
ワイヤロープ	ワイヤロープ	79 外観状態 (断線、変形、磨耗、錆等)	✓			上部旋回体		111	外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		80 作動具合 (回転)	✓					112	外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		81 外観状態 (変形、磨耗等)	✓					113	運転席外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		82 外観状態 (変形、損傷等)	✓					114	運転席調整	✓		
ポスト	ポスト	83 取付具合、損傷、変形	✓			運転室		115	シートベルト外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		84 外観状態 (変形、損傷等)	✓					116	ドア、窓ガラス外観状態 (変形、損傷等)	✓		
		85 取付具合、損傷、変形	✓					117	ドア、窓開閉作動具合	✓		
		86 張り具合	✓					118	取付具合、損傷、変形	✓		
トラックフレーム	トラックフレーム	87 外観状態 (取付、変形、損傷、磨耗等)	✓			ブレード		119	き裂、変形、磨耗、がけ、取付	✓		
		88 取付具合、損傷、変形	✓					120	定格荷重を吊り、巻上能力・ブレーキ能力	✓		
		89 作動具合 (異音、回転)	✓					121	定格荷重を吊り、起伏シリンドラの自然降下	✓		
		90 外観状態 (取付、変形、損傷、磨耗等)	✓					122	ブーム全伸で定格荷重を吊り、ブームの縮小	✓		
上転輪 トラックローラ	上転輪 トラックローラ	91 取付具合、損傷、変形	✓			荷重試験		123	定格荷重を吊り、旋回能力	✓		
		92 作動具合 (異音、回転)	✓									
		93 外観状態 (取付、変形、損傷、磨耗等)	✓									
		94 取付具合、損傷、変形	✓									
アイドラ	アイドラ											

補 修 等 の 措 置 内 容				部 品 交 換 の 状 況 等	
照合番号	補修箇所および不具合状況	補修年月日	補修の実施内容		
18	エリクソンノリ	13年8月16日	エリクソンノリ清掃		
38	アクセルワイヤ-8N		アクセルワイヤ修理取付		
48	旋回ベアリング-4N		ベアリング修理取付		
54	7-トロンポン不足		7-トロンポン不足		
57	スライププレート不足		スライププレート不足		
59	シリンドラ取付ボルト不足		シリンドラ取付ボルト不足		