

サービス報告書 (1)

(リフト)

120000

依頼 No.

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社	住所 北越工業株式会社沖縄営業所	サービス工場
機 種 ENCLO40S-3	Serial No. CS403AD251	稼働時間 12018042520180425
納 入 日	メンテナンス No.	検 査 日

弊社製品の御使用を賜わり厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

検査項目	結果	検査項目	結果	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部品の、どこか、どのように、どの程度)
各部取付けボルトのゆるみ	✓	走行状態(前後進、クレーン)	✓	1. 発生時状況 2. 不具合箇所 3. 処置 4. 原因 5. お客様からのご意見・ご要望 納入試運転 異常なし 78-321
作業床の損傷、変形	✓	走行ブレーキのきき具合	✓	
手すり・扉の損傷、変形	✓	走行モータ油切れ	✓	
電気配線の損傷、ゆるみ	✓	各部の干渉・異音・振動	✓	
作動油量、汚れ	✓	各支点ピンのクリスアップ	✓	
バッテリー液量、ターミナルのゆるみ	✓	リフトアームの損傷、変形	✓	
バッテリー充電器の作動点検	✓	油圧ホースの損傷、おとしれ	✓	
各ヒューズ	✓	各マーク、ランプの作動点検	✓	
履帯の張り、タイヤの損傷、磨耗	✓	バッテリー電圧	24	
駆動輪、遊動輪、ローラの磨耗、損傷	✓	走行規制装置の作動点検	✓	
油圧機器まわり取付けボルトのゆるみ	✓	傾斜警報装置の作動点検	✓	納入 指 導
作動油圧系統油もれ	✓	非常降下ハーフの作動点検	✓	
リフトシリンダ(昇降操作)の作動	✓	非常停止押釦(緊急)の作動点検	✓	
シリンダコードの腐び、打断	✓	走行時警報装置の作動点検	✓	
操作レバーの作動、遊び	✓	フォークスライダの作動点検	✓	
		安全支柱の損傷、変形	✓	運転、取扱、保守指導 M 故障発生時の連絡方法 M 安全に関する説明 M 保証条件の説明 M 部品購入方法の説明 M 付属品確認 ✓

点検…V 分解…W 修理…X 交換…Y 調整…A 荷重…L 増幅…T 指導(説明)…M

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	部 品 番 号 部 品 名 数 量
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
	交 通 量 (移動距離)	km	
	有料道路代 (税込)	円	

客先承認 (客先責任者氏名及び署印)	上記の通り相違ない事を証明する 伊波	サービス員印 棚原	サービス責任者印	北越工業 営業サービス 担当者印
-----------------------	------------------------------	---------------------	----------	------------------------