

サービス報告書(1)

登録番号

T

依頼No.

[リフト]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名

住 所

サービス工場

町田機工株式会社 殿

沖縄市

北越工業株式会社沖縄営業所

機 種	Ser. No.	稼動時間	実 施 日	納 入 日	モーターNo.	管理No.
ENCL040S-4	CJ404A0119	/	2024/11/11	2024/11/11		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.
電源投入前	各部取付けボルトの緩み	✓	電源投入後	走行状態(前後進ターン、センタリング)	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望	
	作業床の損傷	✓		走行直進性	✓		
	スライダ摺動部の磨耗・変形・位置ズレ	✓		ブレーキのきき具合(ブレーキ解除)	✓		
	手摺り・扉の損傷、変形	✓		走行モータ(異音、油グリス漏れ)	✓		
	電気配線の損傷、緩み	✓		各部の干渉・異音・振動	✓	系内入試運転云	
	作動油量、汚れ(シザース格納時)	✓		各支点ピンのグリスアップ	✓		
	バッテリー液量(比重内部抵抗) ターミナル緩み	✓		リフトアームの損傷、ねじれ	✓	異常なし	
	充電器の作動(出力電圧) V			油圧ホースの損傷、ねじれ、油漏れ	✓		
	走行モータ駆動用チェーンの張り	✓		各メータ、ランプの作動点検	✓		
	履帯の張り、タイヤの損傷、摩耗	✓		バッテリー電圧 24 V	✓	7S-459	
電源投入後	駆動輪遊動輪、ローラの摩耗損傷	✓	電装品・安全装置	走行規制装置の作動点検	✓		取扱説明指導
	上部・下部モニター表示	✓		傾斜警報装置の作動点検	✓		
	操作レバーの作動、遊び	✓		非常降下バルブの作動点検	✓		
	パワーパッケージの作動、油漏れ	✓		非常停止押鈕スイッチの作動点検	✓	運転操作・保守・指導 M	
	リフトシリンダ(昇降操作)の作動	✓		昇降・走行時警報装置の作動点検	✓	安全に関する説明 M	
	ステア用シリンダの作動、油漏れ	✓		フットスイッチの作動点検	✓	部品購入方法の説明 M	
	各シリンダロッドの錆、打痕、変形	✓		安全支柱の損傷、変形	✓	故障発生時の連絡方法 M	
						保証条件の説明 M	

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間
	時間	時間
	時間	時間
	時間	時間
計	時間	時間
交 通 費 (移動距離)		km
有 料 道 路 代 (税込み)		円
宿 泊		泊

使 用 部 品 明 細			
部 品 番 号	部 品 名	数 量	金 額

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署印)

松又保

サービス員印

長谷川

サービス責任者印

北越工業

営業サービス

担当者印

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6