

ユーザー名		住 所		サービス工場			
町田機工株式会社殿		沖繩市		株式会社AIRMAN			
機 種	Ser. No.	稼動時間	実 施 日	納 入 日	モーターNo.		管理No.
ENCLO40S-4	GJ404AD 613	1202	250723	2025	0723		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)				対応通達No.	
電源投入前	各部取付けボルトの緩み	✓	走	走行状態(前後進ターンセンタリング)	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望					
	作業床の損傷	✓		走行直進性	✓						
	スライダ摺動部の磨耗・変形・位置ズレ	✓	行	ブレーキのきき具合(ブレーキ解除)	✓	納入試験運転					
	手摺り・扉の損傷・変形	✓		走行モータ(異音・油グリス漏れ)	✓						
	電気配線の損傷・緩み	✓	各部の干渉・異音・振動			✓	異常なし				
	作動油量・汚れ(シザーズ格納時)	✓	各支点ピンのグリスアップ			✓					
	バッテリー液量(比重・内部抵抗) ターミナル緩み	✓	リフトアームの損傷・ねじれ			✓	7S-483				
	充電器の作動(出力電圧) V	✓	油圧ホースの損傷・ねじれ・油漏れ			✓					
	走行モータ駆動用チェーンの張り	✓	入後	各メータ・ランプの作動点検	✓						
	履帯の張り・タイヤの損傷・摩耗	✓		バッテリー電圧 24 V	✓						
駆動輪・遊動輪・ローラの摩耗・損傷	✓	走行規制装置の作動点検		✓							
電源投入後	上部・下部モニター表示	✓	電装品・安全装置	傾斜警報装置の作動点検	✓	取扱説明 指導	運転操作・保守・指導	M	保証条件の説明	M	
	操作レバーの作動・遊び	✓		非常降下バルブの作動点検	✓		安全に関する説明	M	特自検ステッカー貼付け	M	
	パワーパッケージの作動・油漏れ	✓		非常停止押釦スイッチの作動点検	✓		部品購入方法の説明	M	特自検実施履歴書記入	M	
	リフトシリンダ(昇降操作)の作動	✓		昇降・走行時警報装置の作動点検	✓		故障発生時の連絡方法	M	付属品確認・説明	M	
	ステア用シリンダの作動・油漏れ	✓		フットスイッチの作動点検	✓						
	各シリンダロッドの錆・打痕・変形	✓		安全支柱の損傷・変形	✓						

※記号:点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細			
			部 品 番 号	部 品 名	数量	金 額
	時間	時間				
	時間	時間				
	時間	時間				
計	時間	時間				
交 通 費 (移動距離)		km				
有 料 道 路 代 (税込み)		円				
宿 泊		泊				

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する
 (客先責任者職氏名及び署印) 松久保辰雄 (印)