

ブ レ ー カ  
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書  
発行日 R7 年 4 月 25 日 様式SR-EB-01-E  
証明書  
発行No. 6-36 標準  
No. 1030733

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|            |               |                  |                    |               |                    |                           |
|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| メーカー名      | 古河            | 管理<br>No. 9F-001 | (検査済装着機械)<br>メーカー名 | クボタ           | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社  |
| 型 式        | Fx-25         |                  | 型式                 | V-20-3A       | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                     |
| 製 造<br>番 号 | 2426          |                  | 製造<br>番号           | 53428         | 検査業者登録No.          | 第 1 7 号                   |
| 性 能        | 88 kg         |                  | 検査<br>年月           | R6 年 6 月      | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 中城村字久場1991番地<br>マチダテクノ(株) |
| 検査<br>実施場所 | 町田機工(株) 富古(営) |                  | 検査<br>年月日          | R7 年 4 月 25 日 | 検査者<br>氏名          | 土橋 径                      |
|            |               |                  |                    |               | 責任者名               | 又吉 弘                      |

| 区分            | No. | 検査箇所              | 検 査 内 容                                   | 検 査 方 法           | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 | 区分                         | No. | 検査箇所                   | 検 査 内 容                         | 検 査 方 法              | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| ブレーカ本体        | 1   | ブ レ ー カ<br>上      | 封入ガス圧力、*ガス漏れ<br>接続部緩み（空圧式）、取付             | 目視<br>石けん水<br>圧力計 | ✓            |            | ブ<br>ラ<br>ケ<br>ッ<br>ト<br>等 | 11  | ブラケット                  | 亀裂、変形、摩耗                        | 目視                   | ✓            |            |
|               | 2   | シリンダー             | 油漏れ、ピン及び裂、<br>ブラケット締め合い部摩耗、<br>取付         | 目視                | ✓            |            |                            | 12  | 取付けピン、<br>ブッシュ         | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピン・ブール損傷、取付        | 目視                   | ✓            |            |
|               | 3   | ブ レ ー カ<br>下      | 亀裂、損傷、摩耗、取付、<br>チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、<br>油漏れ、給油 | 目視<br>スケール        |              | ✓          |                            | 13  | 緩衝材                    | 亀裂、摩耗、劣化、取付                     | 目視                   | ✓            |            |
|               | 4   | アキュムレーター          | 打撃の異常（ホース振れ、<br>むら打ち、異音）、油漏れ              | 目視<br>操作<br>聴診    | -            | -          | 油<br>圧<br>装<br>置           | 14  | フィルター<br>エレメント、<br>ケース | *汚れ・目詰まり・損傷、<br>油汚れ、取付          | 目視                   | ✓            |            |
|               | 5   | チゼル保持ピン           | 亀裂、変形、摩耗                                  | 目視<br>スケール        | ✓            |            |                            | 15  | 配管（ホース<br>類、高圧パイプ）     | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、取付    | 目視                   | ✓            |            |
|               | 6   | チゼル保持ピン<br>用抜止めピン | 亀裂、変形、摩耗                                  | 目視<br>スケール        | ✓            |            |                            | 16  | リリーフバルブ                | 作動、油漏れ、取付                       | 目視<br>操作             | ✓            |            |
|               | 7   | チゼ ル              | 亀裂、変形、摩耗                                  | 目視                | ✓            |            |                            | 17  | アキュムレーター               | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、*ガス封入圧 | 目視<br>聴診<br>圧力計      | ✓            |            |
| 空圧装置<br>(空圧式) | 8   | エア-ホース            | 損傷、ひび割れ、劣化、<br>緩み、エア漏れ、クランプ               | 目視<br>聴診          | -            | -          | 表<br>示                     | 18  | 表 示 板                  | 損傷、取付                           | 目視                   | ✓            |            |
|               | 9   | 操 作 弁<br>ラインオイル   | 作動、油量、汚れ                                  | 目視<br>操作          | -            | -          | 操<br>作                     | 19  | 操作レバー等                 | スローロック、変形                       | 目視<br>操作             | ✓            |            |
|               | 10  |                   |                                           |                   |              |            | 安<br>全<br>車<br>体           | 20  | 飛 来 物<br>防 護 設 備       | 亀裂、変形、腐食、取付                     | 目視<br>探傷器            | ✓            |            |
|               |     |                   |                                           |                   |              |            |                            | 21  |                        |                                 |                      |              |            |
|               |     |                   |                                           |                   |              |            | 総<br>合                     | 22  | 総合テスト                  | 作動、異常振動、異音、<br>異常発熱             | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            |            |

|                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|
| 事業要<br>請者等<br>への等 | 次回特定自主検査実施年月      | R8 年 4 月 |
|                   | 出荷前にはグリス給油を行って下さい |          |
|                   |                   |          |
|                   |                   |          |

| 補 修 等 の 措 置 内 容 |             |         |             |
|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 照合No.           | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日   | 補 修 実 施 内 容 |
| ウ               | グリス不足       | R7.4.25 | グリス給油       |
|                 |             |         |             |
|                 |             |         |             |
|                 |             |         |             |
|                 |             |         |             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記<br>号 | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | ×      | ⊗      | △                | A      | T      | C      | L      | -           |                  |

|              |      |           |         |
|--------------|------|-----------|---------|
| 証明番<br>発行No. | 6-36 | 印章<br>No. | 1030733 |
|--------------|------|-----------|---------|

証明番  
発行No.

|           |  |
|-----------|--|
| 標章<br>No. |  |
|-----------|--|

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

J4-091

|        |    |      |    |    |    |    |     |      |
|--------|----|------|----|----|----|----|-----|------|
| 記<br>号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|        | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L   | —    |