

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 220 kVA	管理番号	AV-048	所有者住所 氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗才
発電機型式	DCA220ESM	検査年月日	1年12月3日	
製造年月	年 月	点検済証票No.	42883	
製造番号	3849202	証票発行年月日	年 月 日	
エンジン型式	6D24-TLE2B	検査者資格証番号	11273	検査実施場所 那覇軍港
アワメータ	4387 hr	検査者氏名	山田 豊	

区分	No.	検査項目	検査内容	検査	補修等の措置内容	
発電装置	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアーク吹き、清掃、 ☒ イル変色	☒		
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	☒		
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、精度、緩み	☒		
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	☒		
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	☒ 500V メガーにて (1MΩ以上)	☒		
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	☒		
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	☒		
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	☒		
電装及び外装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	☒		
	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	☒		
	11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	☒		
	12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	☒		
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	☒		
	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合わせて行う	☒		
	15	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、精度、漏れ、損傷	☒	
エンジン	16	本体	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	☒	
	⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	☒		
	⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	☒		
	19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	☒		
	⑳	エアエレメント	損傷、 ☒ 汚れ、変形	☒		
	21	潤滑装置	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、 ☒ 汚れ、緩み	☒	
	㉑	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、 ☒ 汚れ、硬化	☒		
	㉒	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	☒		
	㉓	冷却装置	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	☒	
	㉔	ウォーターポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	☒		
	㉕	ファンベルト、Vブーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	☒		
	27	ファンプレート、取付部	ゆがみ (シフト部含む)、緩み、損傷	☒		
	㉖	燃料装置	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、 ☒ 汚れ	☒	
	㉗	燃料フィルタ、ウォーターセパレータ	漏れ、 ☒ 汚れ、目詰り、水	☒		
	30	調速機構リンク	摩耗、損傷	☒		
	31	調速機 (無負荷回転数)	製造者の指定範囲内か	☒		
	32	噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	☒		

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増補 OH.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給