

巡回サービス実施報告書

4

お客様 控

(作成日 27年 8月 17日)

点検チェックシート			
納入点検 (51・52・53・54・)			
項目	確認	項目	確認
取扱説明書等添付書類	○	日常及び定期点検整備の指導	○
付属工具類	○	製品保証書の取扱い及び内容の説明	○
冷却水・オイルの量 (冬期は不凍液確認)	○	巡回サービスについての説明	○
水・オイル・燃料系統各部の漏れ	○	出張修理等についての説明	○
計器類指示及び運転状態の確認	○		
取扱指導及び取扱注意事項の説明	○		

定期点検 (10・11・12)				
区分	項目	確認	項目	確認
共通事項	取扱指導及び取扱注意事項の説明	○	コンプレッサー・オイル量、汚れ	○
	日常及び定期点検整備の指導	○	レシーバ・タンク内水、沈殿物の排出	○
	製品保証書の確認及び内容の説明	○	エアークリーナー・エレクトロニック品	○
	デューティ・サービスのサービス制度についての説明	○	油圧・取付・オイル・配管系統の点検	○
発電機・溶接機関係	油圧・取付・オイル・配管系統の点検	○	エアークリーナー・エレクトロニック品	○
	冷却ファン・動作確認	○	各レギュレーターの動作確認	○
	充電・電圧・電流・電圧・電流	○	圧力・弁・動作確認	○
	バッテリー・液量・液面センサー点検	○		
ポンプ関係	取水・排水・ディスタンス・シート	○	エンジン・ガバナ・噴射ポンプ等のオイル	○
	取水・排水・ディスタンス・シート	○	冷却水量 (冬期は不凍液確認)	○
	取水・排水・ディスタンス・シート	○	水・オイル・燃料系統の漏れ	○
	取水・排水・ディスタンス・シート	○	Vベルトの張り・損傷状態	○
高所作業車	自動・手動切替時の運転状態確認	○	各フィルターの交換・点検	○
	自動・手動切替時の運転状態確認	○	排気・排ガスの状態点検	○
	自動・手動切替時の運転状態確認	○	各部の給油状態	○
	自動・手動切替時の運転状態確認	○		

備考

エンジン型式	EX-270S
エンジン番号	2632673
使用時間	0hr

型式	製造番号
GAW-150ES2	5753161

巡回サービス点検区分 (□欄にレ印を記入)

- ☐ 51 納入点検 持込 ☐ 52 納入点検 持込同時
☐ 53 納入点検 持込外 ☐ 54 納入点検 持込外同時
☐ 10 定期点検 ☐ 20 特別点検

コードNo.	サービスマン	所属コード	所属事業所名
1771	マチダ建機	134603	中北
電話番号	098-939-1240	電話番号	098-878-2725
巡回技術員名	仲程良宏	担当者	

点検実施日	27年 8月 5日
納入年月日	27年 7月 27日
伝票No.(Z)	5-08-051

- (お客様の業種分類)
該当する業種付番号を○で囲む
- 官公庁
 - 土木・建設
 - 鉄工
 - 設備工事・建築
 - リース・レンタル
 - サービス・金融
 - 農林・水産
 - 病院
 - 機械工業
 - 輸送機器
 - 運輸・商業
 - 精密機器
 - 石油・化学
 - 鉄鋼・鉱業
 - 食料品・繊維
 - 海外
 - その他

伊藤忠建機株式会社 様

お客様名	電話番号	098-878-2725
町田機工 (株)	確認印	

住所	管理番号	BB-344
中城村字久場1991番地		