

サービス報告書 (1)

伝票No.

依頼No.

[PC PG]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工(株) 殿	住 所	サービス工場 北越工業(株)
機 種 PDSGT750SD-4C57AA4C50409	Ser. No. 020220309	稼働時間 20220309
実 施 日 20220309	納 入 日 20220309	エンジンNo.・モーターNo. 管理No.

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.	
エンジン 始動前 コンプレッサ 発電機	エンジンオイル(量・汚れ・変質)	✓	エ ン ジ ン コ ン プ レ ッ サ 発 電 機 他	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望		
	冷却水量(リザーブタンク・ラジエータ)	✓		エンジン運転状態(異音・排気色・回転変動)	✓			
	燃料タンクドレン(排出)	✓		水温スイッチ作動(テスト)	—			
	燃料フィルタ(メイン・プレ・セメント)	✓		油圧スイッチ作動(テスト)	—			
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数(定格) min ⁻¹	✓			
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温	83℃	✓	納入試運転 異常なし C1-001	
	ファンベルト張り(亀裂・磨耗の有無)	✓		エンジン油圧	MPa	✗		
	ラジエータ・インタクーラの目詰り	✓		始動アンロード作動 (MPa)	✓			
	各配線の緩み・断線・短絡	✓		安全弁(テストリングにて)	✓			
	各部水漏れ・油漏れ	✓		アフタクーラドレン排出	—			
	バッテリー液量・ターミナルの緩み	✓		吐出温スイッチ作動(テスト)	—			
	各配管・ホースの抜け・干渉・亀裂	✓		オートレリーフバルブ作動(停止後)	✓			
	コンプレッサオイル(量・色)	✓		空気槽圧力	0.8~1.5MPa	✓		
	レシーバタンクドレン(排出)	✓		プレコン作動圧力	MPa	✓		
	コンプレッサオイルフィルタエレメント	✓		吐出空気温	100℃	✓		
	コンプレッサエアフィルタエレメント	✓		周波数(定格)	Hz	—		
	オイルクーラ・アフタクーラの目詰り	✓		電圧(定格)	V	—		
	配管接続部の緩み・干渉	✓		電流(負荷運転中)	A	—		
制御盤内端子板の締結部緩み	—	電圧調整範囲	~ V	—				
配線・カブラの抜け・緩み・断線・短絡	—	漏電リレー作動(テスト)	—	取扱説明指導	運転操作・保守・指導	M	故障発生時の連絡方法	M
三相・单相遮断器の作動(テスト)	—	サーマルリレー作動(テスト)	—		安全に関する説明	M	保証条件の説明	M
絶縁測定	MΩ	オイルフェンスドレン(排出)	—		部品購入方法の説明	M	付属品確認・説明	M

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	部 品 番 号 部 品 名 数量 金 額
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
交 通 費 (移動距離)		km	
有 料 道 路 代 (税込み)		円	
宿 泊		泊	

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署印)

サービス員印

サービス責任者印

北越工業
営業サービス
担当者印

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6