

サービス報告書(1)

伝票No.

依頼 No.

[PC PG]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社殿		住 所		サービス工場 北越工業株式会社沖縄営業所			
機 種	Ser. No.	稼動時間	実 施 日	納 入 日	エンジンNo.・モーターNo.	管理 No.	
PD565LC-5C5	B7C7C50263	020	200501	20200501			

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

区分	点 検 項 目	結果	区分	点 検 項 目	結果	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部品の、どこが、どのように、どの位)			
エンジン始動前	エンジンオイル(量・色)	✓	エンジン	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因			
	冷却水量	✓		エンジン運転状態(異音、排気色、回転変動)	✓	5) お客様からのご意見・ご要望			
	燃料タンクドレン	✓		水温スイッチ作動点検	✓				
	燃料フィルタエレメント	✓		油圧スイッチ作動点検	✓	納入試運転			
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数	min ⁻¹	異常なし			
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温	83℃				
	ファンベルト張り	✓		エンジン油圧	Mpa				
	配線の緩み、断線	✓		始動アンロード	✓				
	各部水漏れ、油漏れ	✓		安全弁	✓	C4-006			
	バッテリー液量、ターミナルの緩み	✓		オートレリーフバルブ	✓				
	ヒューズ	✓	吐出温スイッチ作動点検	✓					
	取付けボルトの緩み	✓	空気槽圧力	0.8 Mpa					
	コンプオイル(量・色)	✓	プレコン作動圧力	Mpa					
	コンプオイルフィルタエレメント	✓	吐出空気温	74℃					
	コンプエアフィルタエレメント	✓	周波数	Hz					
	レシーバタンクドレン	✓	発電機電圧	V					
	配管接続部の緩み、擦り切れ	✓	発電機電流	A					
	出力(溶接)端子の緩み、変色		回転低下リレーの作動点検		納入指導	運転、取扱い、保守指導	M	故障発生時の連絡方法	M
カブラ、配線の緩み断線		他 漏電リレーの作動点検			安全に関する説明	M	保証条件の説明	M	
絶縁測定	MΩ	サーマルリレーの作動点検			部品購入方法の説明	M	付属品確認	✓	

※ 記 号 点検…V 分解…W 修理…△ 交換…× 調整…A 給油…L 増締…T 指導(説明)…M

月 日			直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細			
部 品 番 号			部 品 名		数量	金 額		
			時間	時間				
			時間	時間				
			時間	時間				
計			時間	時間				
交 通 量 (移動距離)			km					
有 料 道 路 代 (税込み)			円					

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する
(客先責任者氏名及び署名)

サービス員印	サービス責任者印	北越工業 営業サービス 担当者印		
--------	----------	------------------------	--	--