

サービス報告書 (1)

[PC PG]

伝票No.

依頼 No.

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社		住 所		サービス工場 北越工業株式会社沖縄営業所	
機 種	Ser. No.	稼動時間	実 施 日	納 入 日	エンジンNo.・モーターNo.
P05130SC-5C3	B3C5C35173	020	200826	200826	
				管理 No.	

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

区分	点 検 項 目	結果	区分	点 検 項 目	結果	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部品の、どこが、どのように、どの位)
エンジン 始動前 コンプレッサ	エンジンオイル(量・色)	✓	エンジン 始動後 コンプレッサ 発電機	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望 納入試運転 異常なし C8-129
	冷却水量	✓		エンジン運転状態(異音、排気色、回転変動)	✓	
	燃料タンクドレン	✓		水温スイッチ作動点検	✓	
	燃料フィルタエレメント	✓		油圧スイッチ作動点検	✓	
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数	3030 min ⁻¹	
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温	80 °C	
	ファンベルト張り	✓		エンジン油圧	Mpa	
	配線の緩み、断線	✓		始動アンロード	✓	
	各部水漏れ、油漏れ	✓		安全弁	✓	
	バッテリー液量、ターミナルの緩み	✓		オートレリーフバルブ	✓	
	ヒューズ	✓		吐出温スイッチ作動点検	✓	
	取付けボルトの緩み	✓		空気槽圧力	0.8 Mpa	
	コンブオイル(量・色)	✓		プレコン作動圧力	Mpa	
	コンブオイルフィルタエレメント	✓		吐出空気温	84 °C	
	コンブエアフィルタエレメント	✓		周波数	Hz	
レシーバタンクドレン	✓	電圧	V			
配管接続部の緩み、擦り切れ	✓	電流	A			
出力(溶接)端子の緩み、変色		回転低下リレーの作動点検		納入指導 運転、取扱い、保守指導 M 故障発生時の連絡方法 M 安全に関する説明 M 保証条件の説明 M 部品購入方法の説明 M 付属品確認 ✓		
カブラ、配線の緩み断線		他 漏電リレーの作動点検				
絶縁測定	MΩ	サーマルリレーの作動点検				

※ 記 号 点検…V 分解…W 修理…△ 交換…× 調整…A 給油…L 増締…T 指導(説明)…M

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細	
	時間	時間	部 品 番 号	部 品 名 数量 金 額
	時間	時間		
	時間	時間		
計	時間	時間		
交 通 量 (移動距離)		km		
有 料 道 路 代 (税込み)		円		

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者氏名及び署名)

新垣 印

サービス員印	サービス責任者印	北越工業 営業サービス 担当者印
--------	----------	------------------------

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6