

出荷点検記録表 CX-003

客 先 名	町田機工株式会社
機種及び車体番号	TZ704G 1TZ3-51901
製 造 年 月	令和6年6月
機関及び機関番号	V3800-CR-T-YDN - 2PW2179

酒井重工業株式会社

東京都港区芝大門1-9-9 TEL 03 (3434) 3401



点検日: 令和6年6月6日

点 検 項 目		点検	点 検 項 目		点検
エンジン 機構	冷却水・燃料・オイルの量、洩れ、汚れ	✓	操 向 機 構	操向の機能	✓
	Vベルトの張り、損傷	✓		油量、洩れ、汚れ	✓
	始動性、音、振動、排気の色	✓		Vベルトの張り、損傷	
	コントロールの状態	✓		リンクのガタ、損傷	
	油圧・充電の状態	✓		ハンドル、レバーの遊び	✓
クラ ッ チ 機 構	クラッチの切れ、滑り		制 動 機 構	ブレーキのきき具合(フート、パーキング)	✓
	ペダルの作動、遊び、踏みしろ			ペダル、レバーの作動、遊び、踏みしろ、引きしろ	✓
	倍力装置			倍力装置	✓
	油量、洩れ、汚れ			油量、洩れ、汚れ	✓
				ホース、配管の損傷	✓
動 力 伝 達 機 構			作 業 機 構	リンク、ワイヤの損傷	
	変速、逆転、差動、減速、分配機の機能	✓			
	油量、洩れ、汚れ	✓		散水装置	✓
	PTOの機能			液剤噴霧装置	✓
	チェーン、Vベルトの張り、損傷			コンベア装置	
	プロペラシャフトの機能			カッタ、ロータ、オーガ装置	
	終減速装置	✓		油圧装置	
	油圧駆動装置	✓		操作装置	
振 動 機 構	作動油タンク、油量、洩れ、汚れ	✓	安 全 機 構 ・ そ の 他	加熱装置	
				泥除装置	✓
	起振装置				
	油圧駆動装置			灯火、計器、警報装置	✓
	操作装置			方向指示器、バックミラー	✓
	クラッチの作動			昇降装置	
	Vベルトの張り、損傷			ロック装置	
走 行 機 構	油量、洩れ、汚れ			フレーム、ボンネット、日覆の損傷	✓
				給油装置	✓
	前、後車軸	✓		緊急ブレーキ装置	✓
	タイヤ、ロールの損傷	✓			
	ボルト、ナットの状態	✓			