

振動ローラー

特定自主検査記録表

証明書
発行日 20年12月8日

様式SR-RV-01-D

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No. 12-20標章
No. 1099998

メーカー名		三笠産業		管理No.		DA-286		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式		MRH-601JN		走行距離		— km		機械管理者氏名		町田 宗才	
製造番号		Y1419		稼働時間		389 h		検査業者登録番号		第 1 7 号	
性能		569 kg		車検有効期間		—		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査実施場所		マチダテクノ(株)		検査者氏名		山内 亮		責任者名		マチダテクノ(株) アキラ	
検査年月日		H30年12月8日		検査者氏名		山内 亮		責任者名		マチダテクノ(株) アキラ	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(800 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2400 min ⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ e 締付け ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	/ / / / / / / / / / / / /	/ / / / / / / / / / / / /	/ / / / / / / / / / / / /	
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	/			
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	/			
	4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール、レンチ等	/			
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	/			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	/			
	7							
	動力伝達装置	8	遠心クラッチ	異音、異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	/		
		9	カップリング	異音	聴診	/		
		10	分配機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	/		
		11	トランスミッション	作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	/		
		12	減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	/		
		13	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのた、連結部緩み・損傷	目視	/		
14		デフアレナシャル	異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	/			
15		チェーン・スプロケット	たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗	目視、スケール	/			
振動装置	16	駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診	/			
	17	振動機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	/			
	18	ベルト	たわみ、損傷、摩耗	目視、操作、スケール	/			
	19	防振ゴム	へたり、劣化、ひび割れ、取付	目視、テストハンマー	/			
走行装置	20							
	21	ヨーク(含むキングピン)	がた、異音、損傷・変形、取付	目視	/			
	22	ロール(ロードローラー)	がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器	前輪 / 後輪 /			
操縦装置	23	ホイール(タイヤ)	空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	前輪 / 後輪 /			
	24	棒ハンドル(ハンドガイド)	亀裂、損傷、変形、取付	目視	/			
	25	ハンドル	レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた	目視、操作、スケール	/			
	26	ギヤボックス	油量・汚れ、油漏れ、取付	目視	/			
	27	ロッド、アーム類	ロッド等の亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付	目視、探傷器	/			
	28	かじ取り車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視、操作	/			
	29	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、ロッドの傷・曲がり、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視	/			
	30	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のた・亀裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視、操作	/			

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 90 年 12 月 8 日

定期自主
標章No.

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	12-90
--------------	-------

特自檢 標章No.	1099998
--------------	---------

事業者への要請等

整備直後、急補修等はありませんでした。
作業前、保守点検と行っていました。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容