

DC-144

出荷点検記録表

客 先 名	町田機工株式会社
機種及び車体番号	TW354 1TW73-33167
製 造 年 月	令和7年1月
機関及び機関番号	D1703-DI-K3A - 7RU8529

酒井重工業株式会社

東京都港区芝大門1-9-9 TEL 03 (3434) 3401

点検日: 令和7年1月14日

点 検 項 目		点検	点 検 項 目		点検
エンジン 機構	冷却水・燃料・オイルの量、洩れ、汚れ	✓	操 向 機 構	操向の機能	✓
	Vベルトの張り、損傷	✓		油量、洩れ、汚れ	✓
	始動性、音、振動、排気の色	✓		Vベルトの張り、損傷	
	コントロールの状態	✓		リンクのガタ、損傷	✓
	油圧・充電の状態	✓		ハンドル、レバーの遊び	✓
クラッチ 機構	クラッチの切れ、滑り		制 動 機 構	ブレーキのきき具合(フット、パーキング)	✓
	ペダルの作動、遊び、踏みしろ			ペダル、レバーの作動、遊び、踏みしろ、引きしろ	✓
	倍力装置			倍力装置	
	油量、洩れ、汚れ			油量、洩れ、汚れ	✓
				ホース、配管の損傷	✓
				リンク、ワイヤの損傷	
動力 伝達 機構	変速、逆転、差動、減速、分配機の機能	✓	作 業 機 構	散水装置	✓
	油量、洩れ、汚れ	✓		液剤噴霧装置	✓
	PTOの機能			コンベア装置	
	チェーン、Vベルトの張り、損傷			カッタ、ロータ、オーガ装置	
	プロペラシャフトの機能			油圧装置	
	終減速装置	✓		操作装置	
	油圧駆動装置	✓		加熱装置	
	作動油タンク、油量、洩れ、汚れ	✓		泥除装置	✓
振 動 機 構	起振装置	✓	安 全 機 構 ・ そ の 他		
	油圧駆動装置	✓		灯火、計器、警報装置	✓
	操作装置	✓		方向指示器、バックミラー	✓
	クラッチの作動			昇降装置	
	Vベルトの張り、損傷			ロック装置	✓
	油量、洩れ、汚れ	✓		フレーム、ボンネット、日覆の損傷	✓
走 行 機 構				給油装置	✓
	前、後車軸	✓			
	タイヤ、ロールの損傷	✓			
	ボルト、ナットの状態	✓			