

# 出荷点検記録表

DC-149

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 客 先 名    | 町田機工株式会社               |
| 機種及び車体番号 | TW354 1TW73-33244      |
| 製 造 年 月  | 令和7年6月                 |
| 機関及び機関番号 | D1703-DI-K3A - 7SJ1159 |

酒井重工業株式会社

東京都港区芝大門1-4-8 TEL 03(3434) 3401



点検日: 令和7年6月17日

| 点 検 項 目                    |                    | 点検 | 点 検 項 目                              |                         | 点検 |
|----------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|-------------------------|----|
| エンジン<br>機構                 | 冷却水・燃料・オイルの量、洩れ、汚れ | ✓  | 操<br>向<br>機<br>構                     | 操向の機能                   | ✓  |
|                            | Vベルトの張り、損傷         | ✓  |                                      | 油量、洩れ、汚れ                | ✓  |
|                            | 始動性、音、振動、排気の色      | ✓  |                                      | Vベルトの張り、損傷              |    |
|                            | コントロールの状態          | ✓  |                                      | リンクのガタ、損傷               | ✓  |
|                            | 油圧・充電の状態           | ✓  |                                      | ハンドル、レバーの遊び             | ✓  |
|                            |                    |    |                                      |                         |    |
| クラ<br>ッ<br>チ<br>機<br>構     | クラッチの切れ、滑り         |    | 制<br>動<br>機<br>構                     | ブレーキのきき具合(フート、パーキング)    | ✓  |
|                            | ペダルの作動、遊び、踏みしろ     |    |                                      | ペダル、レバーの作動、遊び、踏みしろ、引きしろ | ✓  |
|                            | 倍力装置               |    |                                      | 倍力装置                    |    |
|                            | 油量、洩れ、汚れ           |    |                                      | 油量、洩れ、汚れ                | ✓  |
|                            |                    |    |                                      | ホース、配管の損傷               | ✓  |
| 動<br>力<br>伝<br>達<br>機<br>構 |                    |    | 作<br>業<br>機<br>構                     | リンク、ワイヤの損傷              |    |
|                            | 変速、逆転、差動、減速、分配機の機能 | ✓  |                                      |                         |    |
|                            | 油量、洩れ、汚れ           | ✓  |                                      | 散水装置                    | ✓  |
|                            | PTOの機能             |    |                                      | 液剤噴霧装置                  | ✓  |
|                            | チェーン、Vベルトの張り、損傷    |    |                                      | コンベア装置                  |    |
|                            | プロペラシャフトの機能        |    |                                      | カッタ、ロータ、オーガ装置           |    |
|                            | 終減速装置              | ✓  |                                      | 油圧装置                    |    |
|                            | 油圧駆動装置             | ✓  |                                      | 操作装置                    |    |
| 振<br>動<br>機<br>構           | 作動油タンク、油量、洩れ、汚れ    | ✓  | 安<br>全<br>機<br>構<br>・<br>そ<br>の<br>他 | 加熱装置                    |    |
|                            |                    |    |                                      | 泥除装置                    | ✓  |
|                            | 起振装置               | ✓  |                                      |                         |    |
|                            | 油圧駆動装置             | ✓  |                                      | 灯火、計器、警報装置              | ✓  |
|                            | 操作装置               | ✓  |                                      | 方向指示器、バックミラー            | ✓  |
|                            | クラッチの作動            |    |                                      | 昇降装置                    |    |
|                            | Vベルトの張り、損傷         |    |                                      | ロック装置                   | ✓  |
| 走<br>行<br>機<br>構           | 油量、洩れ、汚れ           | ✓  |                                      | フレーム、ボンネット、日覆の損傷        | ✓  |
|                            |                    |    |                                      | 給油装置                    | ✓  |
|                            | 前、後車軸              | ✓  |                                      |                         |    |
|                            | タイヤ、ロールの損傷         | ✓  |                                      |                         |    |
|                            | ボルト、ナットの状態         | ✓  |                                      |                         |    |
|                            |                    |    |                                      |                         |    |