

特定自主検査記録表

証明書
発行日

2 年 11 月 9 日

様式SR-GL-01-C

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

11-113

標章
No.

1405363

メーカー名	CAT		管理 No.	EC-034		使用者住所 氏名又は名称	F城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	910H		走行 距離	- km		機械管理者氏名	町田宗才		
製造 番号	7SA701993		稼働 時間	2071 h		検査業者登録番号	第 17 号		
性能	1.3m ³		車検 有効期間	令和4年12月4日		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		責任者
検査 実施場所	24ダテ7) (株) 梅之内					責任者名	又吉 悟		
検査 年月日	R3 年 11 月 19 日		検査者 氏名	知念 和之					

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診	✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓		
	2	潤滑装置	★ 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	燃料装置	★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	冷却装置	★ 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、スケール	✓		
	5	電気装置	★ 充電状態機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作	-		
	7						
	動力伝達装置	8	トルクコンバーター	★ 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	-	
		9	トランスミッション	★ 異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	
		10	HST (ポンプ、モーター、付属弁)	★ 異音、異常発熱、作動油汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
		11	プロペラシャフト	★ 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視	✓	
		12	デファレンシャル	★ 異音、油量、汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	✓	
		13	ファイナルドライブ	★ 異音、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診	✓	
		14	チェーンケース (スキッドステアリング)	★ 異音、亀裂、損傷、変形、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診	-	
走行装置	15	フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング	★ 亀裂、損傷、変形	目視、探傷器	✓		
	16	ホイール (タイヤ)	★ 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、タイヤゲージ、スケール	✓		
操縦装置	18	ハンドル	★ 振れ、取られ、遊び、緩み、がた、作動	目視、操作、スケール	✓		
	19	ギヤボックス、ステアリングバルブ	★ 油量、汚れ、油漏れ、取付	目視	✓		
	20	ロッド、アーム類	★ ロッド等の亀裂、損傷、曲がり、ダストブーツの亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗・連結部取付	目視	✓		
	21	アーティキュレート機構	★ ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視	-		
	22	パワーステアリング装置	★ 油量、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視	✓		
	制動装置	24	走行ブレーキ	★ ベダルの遊び、床板との隙間、効き具合 (制動距離 m)	目視、操作、スケール(巻尺)	✓	
25		駐車ブレーキ	★ レバーの引き代、引き力、効き具合、爪・ラチェット部の損傷・摩耗	目視、操作	✓		
26		ベダルロック	★ 作動、損傷、摩耗	目視、操作	✓		
27		ロッド、リンク、ケーブル類	★ 損傷、摩耗、連結、取付	目視	✓		
28		ホース、パイプ	★ 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付、干渉	目視、石けん水	✓		
29		オイルブレーキ	★ シリンダー作動・油漏れ、油量・汚れ	目視、操作	✓		
30		エアブレーキ	★ ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	-		
31		ブレーキ倍力装置	★ 弁の作動、エア漏れ、油漏れ、アキュムレータの作動	目視、操作、石けん水	-		
32		ブレーキドラム、ブレーキシュー	★ ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、*アンカーピン腐食・スプリングへたり、*ドラム内面亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器	-		

3年間保存

EC-034

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
制動装置	33	バックプレート	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	34	ブレーキディスク、パッド、プレート	引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、ピストン油漏れ、〔キャリパー式〕 *ディスクの厚さ・ライニング剥離・損傷・摩耗〔ピストン式〕	目視、操作、スケール、探傷器		
	35	駐車ブレーキドラム、ライニング	ライニング隙間、ドラム取付、ライニング剥離・損傷・摩耗、ドラム亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器	✓	
	36	駐車ブレーキディスク、パッド	パッド厚さ、*ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、チャンパーの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水、探傷器		
作業装置	38	バケット、ブレード、アーム、リンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視	✓	
	39	バケットコントロール	所定の角度で停止（ポジショナー）、所定の高さで停止（キックアウト）	目視、操作、スケール	✓	
	40					
油圧装置	41	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザーの目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	42	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	43	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付		✓	
	44	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	45	HST用付属弁（ポンプコントロール、プレッシャオーバーライド）	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓	
	47	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、折痕、亀裂、曲がり、アーム用 擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
	48	方向制御弁	作動、油漏れ、取付		✓	
	49	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	50	流量制御弁	作動、油漏れ		✓	
	51	逆止め弁	作動、油漏れ		✓	
	52	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	53					
操作	54	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	55					
安全装置・車体関係等	56	車枠及び車体	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	57	キャブ及びカバー（ROPS含む）	亀裂、変形、腐食、過熱、ロック・施設、ガラスの破損、防護柵	目視、操作、探傷器	✓	
	58	座席（調整機構、シート、背もたれ）	調整・ロックの作動、取付	目視、操作	✓	
	59	シートベルト	損耗、効果具合、取付		✓	
	60	昇降設備及び滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	61	レバーロック	効果具合、損傷、変形	目視、操作	✓	
	62	作業装置安全ピン及び安全リンク	亀裂、損傷	目視、探傷器	✓	
	63	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	64	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、水浸入	目視、操作	✓	
	65	計器類	作動	目視	✓	
	66	後写鏡及び反射鏡	汚れ、損傷、写影		✓	
	67	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	68					
総合	69	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

次回特定自主検査実施年月 2020年11月
 今回点検にて特に不具合等は見られませんでした

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	記号	該当なし						
		交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油
1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なもの不良の欄に「✓」印の記号を記載する。								
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。								
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。								
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。								
5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。								
6. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。								
		×	⊗	△	A	T	C	L

番号 00456 A

令和 2年 11月 19日

陸運事務所長



2020年11月19日 18時09分

マシナリーカービ

裏面もこの番号に★NO.0897 P.2

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用/事業用/貸与	車体の形状
沖縄 000 る 307	平成 24年 11月 30日	平成 24年 11月	大型特殊	—	自家用	ショベル ロード [068]
キャタピラー	車台番号	[068]	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
CAT0910ITSA101993	型式	原動機の型式	総排気量又は定格出力	燃料の種類	型式格付番号	類別区分番号
KDP-SAT	ICP S4	4.39 軽油	645	233	306	2830
所有者の氏名又は名称	キャタピラーイーストジャパン 株式会社					
所有者の住所	東京都中野区本町1丁目3-2					[13014 0039]
使用者の氏名又は名称	町田機工 株式会社					
使用者の住所	沖縄県中頭郡中城村久場1991					[4780] 0388]
使用の本拠の位置	***					
有効期間の満了日	令和 4年 12月 4日					
備考	[沖縄] 継続検査 自動車重量税 非課税 建設 [受検種別] 指定整備車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 [整備工場コード] 99-00289 以下余白					

EC-034

