

E/c -022

証 明 書

発信番号 20- 426 号

顧客名 町田機工株式会社
機 種 308CR-07
製造番号 GX801293

上記車両は、下記の安全装置を具備しているつり上げ荷重が3トン未満の
移動式クレーンであることを証明します。

記

1. 安全装置

名 称	規 定 条 文
1. 移動式クレーンのブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
2. 過負荷防止装置 過負荷防止装置または過負荷防止装置以外の 過負荷を防止するための装置 (吊り荷の荷重を検出する装置)	移動式クレーン構造規格第27条
3. 安全弁等 安全弁・逆止め弁	移動式クレーン構造規格第28条
4. 回転部分の防護	移動式クレーン構造規格第29条
5. 警報装置	移動式クレーン構造規格第30条
6. 外れ止め装置	移動式クレーン構造規格第32条
7. つり上げ装置等の操作部分	移動式クレーン構造規格第35条
8. 運転室	移動式クレーン構造規格第36条
9. 緩み止め等	移動式クレーン構造規格第40条
10. 表示	移動式クレーン構造規格第43条
11. 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンの 過負荷制限装置	J C A S 2205-1998 (日本クレーン協会規格)

以上

令和2年11月

キャタピラージャパン合同会社



社印

機械点検報告書

2020年11月6日

EK-022

ユーザー名 町田機工株式会社 殿

沖縄県中頭郡西原町字小那覇1281-1

日本キャタピラー合同会社

沖縄営業所長 佐和

機種 308CR-07
シリアルNo. CAT00308K
GX601293

貴社益々御盛栄のことと御喜び申し上げます。またこの度は弊社製品を御購入頂き感謝致しております。御収めさせて頂きました製品の点検結果は、下記のごとく正常ですので御報告申し上げます。

項目	外観点検			機能点検			各部点検および給油脂					
	No.	項目	点検	No.	項目	点検	No.	項目	点検	No.	項目	点検
ENGINE	1	外観上の損傷/塗装の良否	✓	38	エンジン排気色/異音/ガス漏れ	✓	75	ラジエータの水量/液の比重	✓	112	ファン・オルタネータベルトの緩み、損傷	✓
	2	燃料タンクの油量	✓	39	エンジン回転数	✓	76	ラジエータ水漏れ(ホースの損傷)	✓	113	ファンおよびベルトカバー取り付けボルトの緩み	✓
	3	DEFの液量、DEF濃度(32.5%)	—	40	オルタネータの作動状況	✓	77	ラジエータキャップの損傷	✓	114	バッテリー液量	✓
	4	煤の堆積量(20%以下)	✓	41	A/Cコンプレッサの作動状況	✓	78	燃料漏れ(ホースの損傷)	✓	115	配線の緩み及び損傷	✓
	5			42			79	ウォーターセパレータ、燃料タンクの水排出	✓	116	エアクリーナ、エレメントに著しい汚れ・損傷が無いこと	✓
	6			43			80	オイルパンのオイル量	✓	117	エンジンマウント、ラジエータマウントの緩み/損傷	✓
	7			44			81	エンジン各部のオイル漏れ(ホースの損傷、ドレーンプラグ緩み)	✓	118	DEFの漏れ(ホースの損傷)	—
油圧装置	8	作動油の量	✓	45	油圧ポンプの異常振動/異音	✓	82	作動油タンクフリーザーの目詰まり	✓	119		
	9			46	油圧モーターの異常振動/異音	✓	83	作動油タンクの取り付けボルトの緩み	✓	120		
	10			47	各種制御弁の作動状況	✓	84	作動油の漏れ(ホース、接手部、フィルター、ポンプ、バルブ等)	✓	121		
	11			48	アキュムレータの作動状況	✓	85	油圧ラインの干渉	✓	122		
上部履帯	12	外観上の損傷/塗装の良否	✓	49	旋回時の作動状態/異常音	✓	86	スイングドライブの油量/油漏れ	✓	123	スイングベアリングの給脂	✓
	13			50	旋回リリース圧力	✓	87	スイングベアリングの取り付けボルトの緩み	✓	124	カウンタウェイト取り付けボルトの緩み	✓
下部走行体	14	外観上の損傷/塗装の良否	✓	51	トラック空転時の異常音	✓	88	ファイナルドライブの油量/油漏れ	✓	125	シュー/クローラベルトの損傷、取り付けボルトの緩み	✓
	15			52	走行直進性	✓	89	アイドラの油漏れ	✓	126	トラックの張り	✓
	16			53	走行直進弁の作動状況	✓	90	ローラーの油漏れ	✓	127		✓
	17			54	高低速の作動	✓	91	ローラー取り付けボルトの緩み	✓	128		
作業装置	18	外観上の損傷/塗装の良否	✓	55	作業装置の作動状態/異常音	✓	92	作業装置各部のガタ	✓	129	各可動部の給脂	✓
	19			56	各シリンダの自然降下量	✓	93	シリンダの損傷油漏れ	✓	130	ブレードの水平度	✓
	20			57			94	バケットのサイドカッター、ツースの緩み	✓	131		
キャブ・安全装置	21	キャブ内装品の損傷/塗装の良否	✓	58	各スイッチの作動状態	✓	95	キャブ内振動音/取り付け/緩み	✓	132		
	22			59	各ゲージ、メータの作動状態	✓	96	フロントウインドの作動確認	✓	133		
	23			60	操作レバーの作動状態	✓	97	シートベルトの損傷、取り付けボルトの緩み	✓	134		
	24			61	セーフティーロックの作動確認	✓	98	ドアの作動確認	✓	135		
	25			62	エアコンの作動状態	✓	99	手すり、ステップに損傷が無く、適切に取り付けられていること	✓	136		
	26			63	干渉防止装置(Eフェンス、アシスト等)の作動確認	✓	100	キャブ、キャノピマウントの緩み	✓	137		
電子制御	27			64	モニタリングの機能、作動確認	✓	101	配線の干渉、損傷、抜け	✓	138	ログ、イベントの削除	✓
	28			65	バックアップスイッチの作動確認	✓	102	センサーの損傷	✓	139	PSR(Product Status Reports)の取得	✓
	29			66	キャリブレーションの実施(車体標準機能)	✓	103	パワーシフト圧の確認	✓	140		
	30			67	ATTキャリブレーションの実施(CGC、CPM)	✓	104	アクティブログエラーの確認	✓	141		
(*)ショベルクレーン	31	フック、外れ止めの損傷、変形	✓	68	旋回速度の確認	✓	105	各種センサ、スイッチの損傷、配線の断線	✓	142	7-4 524-0075	
	32			69	荷重表示確認	✓	106	急降下防止弁の油漏れ/異常音	✓	143	7-4 524-0077	
	33			70	警報装置作動確認	✓	107	フックスイベル、外れ止めの作動確認	✓	144	7-4 521-2663	
	34			71	過負荷制限装置作動確認	✓	108	外部表示灯点灯、回転確認	✓	145		
全般	35	注意喚起プレート、ラベル等の貼り付け状況	✓	72	ホーンの作動状況	✓	109	機械仕様の確認	✓	146		
	36	PINプレートと打刻の一致	✓	73	各ライトの作動確認	✓	110	運転室密閉度確認(雨水等)	✓	147		
	37	フード、エンジンコンパートメントの損傷、取り付けボルトの緩み	✓	74	カメラ作動確認(前方、側方、後方、パードビュー)	✓	111			148		

新車につき特定自主検査は1年間有効です。