

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点 検 年 月 日
SV08-1E	1H717	036247K	0H	2025.7.4
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
町田機工(株)	町田宗太郎	マダダテノ(株)	山田 誠	三ヶ縄市

記入例 (結果欄) 異常無し…√, 異常有り…× (処置内容欄) 補給…L 取替修理…X
清掃…C 調整修理…A
増 締…T

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量			走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)		
	ラジエタ冷却水量				各油圧シリンダーの作動状態		
	燃料油量				旋回の作動、停止状態		
	作動油量				レバーロック装置の効果		
	ファンベルトの張り				油圧ホースの接触、ねじれ		
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ				作動油圧系統の油もれ		
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ				各部の干渉、異音		
	各支点ピンのグリス アップ状態			安全装置 ※クレーン装置	荷重計の作動状態		
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態				角度計の作動状態		
エンジン始動・運転	※旋回減速機油量				作業半径確認		
	走行減速機油量				過負荷警報装置の 作動状態		
	その他外観状態				警報ランプの作動状態		
					外部表示灯の作動状態		
					フック外れ止め装置		
電装品	エンジン始動性				吊り具の損傷、変形		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)				ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)				油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ		
	水もれ、油もれ				電気配線の損傷、ゆるみ		
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)			本機・その他	銘板、安全ラベルの確認		
	各メータ、モニタランプの 作動						
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動						

【お客様へのお願い事項】

F2-141

付属品 チェック	☐ 付属工具	☐ 取扱説明書
	☐ その他	
	欠品処理:	

●点検実施店殿	店 名・担当者名
納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機各支店へ 点検報告書控を送付してください。	TEL ()

(3) お客様用 (控)

OMKB3-JA0010

(注) 本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
※印の項目は該当機種のみ適用