

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行日 2019年8月27日

様式SR-EHC-01-D

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行 No. 8D1980054

車
No. 1091304

メーカー名		コマツ		管理 No. KBSB18 059		使用者住所 氏名又は名称		沖縄県宜野湾市大山7-1-8 (株)開成		
型 式		PC200-11		走 行 距 離		km				
製 造 番 号		501802		稼 働 時 間		760 h		機械管理者氏名 池原 直章		
性 能		0.800 m		車 検 有効期間				検査業者登録番号 労働大臣登録 労41号		
検 査 実施場所		沖縄県宮古島市城辺比嘉		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄県宮古島市西里1041-2 コマツカスタマーサポート株式会社 九州沖縄カンパニー宮古営業所 今井 孝順				
検 査 年月日		2019年08月24日		検査者 氏名		上野 至司				
区分 No.	検 査 箇 所	検 査 内 容				検 査 方 法		検査結果 良 不良	補修 内容	
1 エンジン	本 体	* a 始動性				かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動		目視、操作、聴診	レ	
		* b 回転の状態				アクセルの作動、回転具合		目視、操作、聴診	レ	
		* c 排気の状態				排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診	レ	
		* d エアクリナー				ケースの亀裂・変形・破損、スプリットの汚れ・損傷、油漏れ		目視、聴診	レ	C
		* e 締付け				シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み		トルクレンチ	レ	
		* f 弁すき間				弁すき間(最大 mm・最小 mm)(併最大 mm・最小 mm)		シツクネスゲージ	レ	
		* g 圧縮圧力				圧縮圧力(MPa)		圧縮圧力計	レ	
		* h 噴射圧力				噴射圧力(MPa)		ノズルテスター	レ	
		* i 噴射状態				噴射状態 良○不良×		目視、ノズルテスター	レ	
		* j 潤滑油				異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	レ	
* k エンジンマウント				ブラケットの亀裂・変形・破損、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	レ			
2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、● エLEMENTの汚れ・損傷				目視		レ		
3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、● ELEMENTの汚れ・目詰まり				目視		レ		
4	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ損傷・損傷、ベルトのたわみ、摩耗、損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、聴診、スケール 圧力計		レ		
5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、聴診、電圧電圧計		レ		
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		—	—	
7										
走行装置	8 駆動軸、遊動軸	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、聴診、探傷器		レ		
	9 上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				スケール、パス		レ		
	10 履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン・ピッチ量、たわみ、ピン抜け、ゴムパッキン・欠け・老化・摩耗				目視、スケール、探傷器		レ		
	11 ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ				目視、スケール		—	—	
	12 履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視、操作、探傷器		レ		
	13 走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、聴診		レ		
14										
制 動	15 駐車ブレーキ	効き				目視、操作		レ		
	16									
作業装置	17 ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷				目視、操作、パス、探傷器		レ		
	18 ツース	脱落、がた、摩耗				目視、聴診		レ		
	19 ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器		—	—	
	20 フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機構・損傷				目視、操作、ノギス		レ		
	21									
油圧装置	22 作動油タンク	● 油量・汚れ、油漏れ、エア混入、ブリーダ目詰まり、取付				目視、石けん水		レ		
	23 フィルター	● 汚れ・目詰まり、油漏れ				目視		レ		
	24 配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視		レ		
	25 油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、● 負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、聴診		レ		
	26 油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、操作、聴診、テスト		レ		
	27 油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打点、亀裂、曲がり、擦り傷				目視、操作、スケール、タイマー		レ		

3年間保存

証明書
発行No. 8D1980054機車
No. 1091304

区分	No.	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容			
				良	不良				
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	レ				
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		レ				
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	レ				
	31								
操作	32	操作レバー	ストローク、がた、 レバーの動き	目視、操作、スケール	レ				
	33								
安全装置・車体関係等	34	下脚架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	レ				
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	レ				
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、◎ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	レ				
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	レ				
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽化		レ				
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	レ				
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		レ				
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	レ				
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	レ				
	43	昇降機構、清り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	レ				
	44	表示板	損傷、取付		レ				
	45	烽火装置、警告器、方向指示器 取付き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	レ				
	46	計器類	作動		レ				
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影	目視	レ				
48	給油路	給油路状態、自動給油機後継作動	目視、操作	レ					
49									
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	レ				
排気ガス	★	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の痛み・損傷、排気温度警告装置の配線痛み・損傷、排気減少装置のホース・パイプの痛み・損傷	目視、聴診、レンチ等	レ				
事業者等への等	次回特定自主検査実施年月 2020年08月 この度は特定自主検査を御用命頂き厚く御礼申し上げます。 検査の結果 各部異常は認められませんでした。今後とも日常の点検整備を励行頂きますようお願い申し上げます。								
補修等の措置内容									
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容						
1-d	エア-エレメント汚れ	2019年08月24日	清掃						
	4. 7-ラット濃度測定について	2019.08.28	-24℃付近にあり良好です						
	5. バッテリー点検について	2019.08.28	充電 20.20V 12V 良好です						
備考	1.検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「レ」印の記号を記録する。 2.検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3.検査内容に「印」が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は「印」を○で囲む。 4.検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5.★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排気ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。								
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—