

サービス報告書(1)

[リフト]

依頼No.

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社殿	住 所 三軒市	サービス工場 株式会社AIRMAN
機 種 ENTL070S-4	Ser. No. TJ404A0308	稼動時間 120250714
実 施 日 20250714	納 入 日 20250714	モーターNo. 管理No.

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.		
電源投入前	各部取付けボルトの緩み	✓	走行	走行状態(前後進ターンセンタリング)	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望			
	作業床の損傷	✓		走行直進性	✓				
	スライダ摺動部の磨耗・変形・位置ズレ	✓		ブレーキのきき具合(ブレーキ解除)	✓				
	手摺り・扉の損傷,変形	✓		走行モータ(異音・油・グリス漏れ)	✓				
	電気配線の損傷,緩み	✓		各部の干渉・異音・振動	✓				
	電源投入後	作動油量汚れ(シザー格納時)		✓	電 源 投 入 後	各支点ピンのグリスアップ	✓	納入試運転 異常なし SW-096	
		バッテリー液量(比重内部抵抗) ターミナル緩み		✓		リフトアームの損傷,ねじれ	✓		
		充電器の作動(出力電圧) V		✓		油圧ホースの損傷,ねじれ,油漏れ	✓		
		走行モータ駆動用チェーンの張り		✓		各メータ,ランプの作動点検	✓		
		履帯の張り,タイヤの損傷,摩耗		✓		バッテリー電圧 24 V	✓		
電源投入後		駆動輪遊動輪ローラの摩耗,損傷	✓	電 装 品 ・ 安 全 装 置		走行規制装置の作動点検	✓	取扱説明 指導	
		上部・下部モニター表示	✓			傾斜警報装置の作動点検	✓		
		操作レバーの作動,遊び	✓			非常降下バルブの作動点検	✓		
		パワーパッケージの作動,油漏れ	✓			非常停止押釦スイッチの作動点検	✓		
		リフトシリンダ(昇降操作)の作動	✓			昇降・走行時警報装置の作動点検	✓		
	ステア用シリンダの作動,油漏れ	✓	フットスイッチの作動点検		✓	運転操作・保守・指導 M 保証条件の説明 M			
	各シリンダロッドの錆,打痕,変形	✓	安全支柱の損傷,変形		✓	安全に関する説明 M 特自検ステッカー貼付け M			
						部品購入方法の説明 M 特自検実施履歴書記入 M			
						故障発生時の連絡方法 M 付属品確認・説明 M			

※記 号: 点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	部 品 番 号 部 品 名 数量 金 額
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
交 通 費 (移動距離)		km	
有 料 道 路 代 (税込み)		円	
宿 泊		泊	

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署名)

新垣 (印)

サービス員印

新垣 (印)

サービス責任者印

北越工業営業サービス担当者印