

## サービス報告書(1)

[リフト]

依頼No.

請求年月日 年 月 日

|                    |                        |                      |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| ユーザー名<br>町田機工株式会社殿 | 住 所<br>三軒市             | サービス工場<br>株式会社AIRMAN |
| 機 種<br>ENTLO40S-4  | Ser. No.<br>TS404AD310 | 稼動時間<br>120250714    |
| 実 施 日<br>20250714  | 納 入 日<br>20250714      | モーターNo.<br>管理No.     |

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

| 区分                | 点 検 項 目                    | 結果判定            | 区分         | 点 検 項 目            | 結果判定        | 故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく<br>(どの部分の、どこが、どのように、どの位)      | 対応通達No. |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 電源投入前             | 各部取付けボルトの緩み                | ✓               | 電源投入後      | 走行状態(前後進ターンセンタリング) | ✓           | 1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因<br>5) お客様からのご意見・ご要望 |         |
|                   | 作業床の損傷                     | ✓               |            | 走行直進性              | ✓           |                                                   |         |
|                   | スライダ摺動部の磨耗・変形・位置ズレ         | ✓               |            | ブレーキのきき具合(ブレーキ解除)  | ✓           |                                                   |         |
|                   | 手摺り・扉の損傷・変形                | ✓               |            | 走行モータ(異音・油・グリス漏れ)  | ✓           |                                                   |         |
|                   | 電気配線の損傷・緩み                 | ✓               |            | 各部の干渉・異音・振動        | ✓           |                                                   |         |
|                   | 作動油量汚れ(シヤース格納時)            | ✓               |            | 各支点ピンのグリスアップ       | ✓           | 納入試運転<br>異常なし                                     |         |
|                   | バッテリー液量(比重内部抵抗)<br>ターミナル緩み | ✓               |            | リフトアームの損傷・ねじれ      | ✓           |                                                   |         |
|                   | 充電器の作動(出力電圧) V             | ✓               |            | 油圧ホースの損傷・ねじれ・油漏れ   | ✓           |                                                   |         |
|                   | 走行モータ駆動用チェーンの張り            | ✓               |            | 各メータ・ランプの作動点検      | ✓           |                                                   |         |
|                   | 履帯の張り・タイヤの損傷・摩耗            | ✓               |            | バッテリー電圧 24 V       | ✓           |                                                   |         |
| 駆動輪・遊動輪・ローラの摩耗・損傷 | ✓                          | 走行規制装置の作動点検     | ✓          |                    |             |                                                   |         |
| 傾斜警報装置の作動点検       | ✓                          | 非常降下バルブの作動点検    | ✓          |                    |             |                                                   |         |
| 非常停止押釦スイッチの作動点検   | ✓                          | 昇降・走行時警報装置の作動点検 | ✓          |                    |             |                                                   |         |
| フットスイッチの作動点検      | ✓                          | 安全支柱の損傷・変形      | ✓          |                    |             |                                                   |         |
| 電源投入後             | 上部・下部モニター表示                | ✓               | 取扱説明<br>指導 | 運転操作・保守・指導         | M           | 保証条件の説明                                           | M       |
|                   | 操作レバーの作動・遊び                | ✓               | 安全に関する説明   | M                  | 特自検ステッカー貼付け | M                                                 |         |
|                   | パワーパッケージの作動・油漏れ            | ✓               | 部品購入方法の説明  | M                  | 特自検実施履歴書記入  | M                                                 |         |
|                   | リフトシリンダ(昇降操作)の作動           | ✓               | 故障発生時の連絡方法 | M                  | 付属品確認・説明    | M                                                 |         |
|                   | ステア用シリンダの作動・油漏れ            | ✓               |            |                    |             |                                                   |         |
|                   | 各シリンダロッドの錆・打痕・変形           | ✓               |            |                    |             |                                                   |         |

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M  
処置後良好…処置記号を○で囲む

| 月 日             | 直 接 時 間 | 間 接 時 間 |
|-----------------|---------|---------|
|                 | 時間      | 時間      |
|                 | 時間      | 時間      |
|                 | 時間      | 時間      |
| 計               | 時間      | 時間      |
| 交 通 費 (移動距離)    |         | km      |
| 有 料 道 路 代 (税込み) |         | 円       |
| 宿 泊             |         | 泊       |

| 使 用 部 品 明 細 |       |     |     |
|-------------|-------|-----|-----|
| 部 品 番 号     | 部 品 名 | 数 量 | 金 額 |
|             |       |     |     |
|             |       |     |     |
|             |       |     |     |
|             |       |     |     |
|             |       |     |     |
|             |       |     |     |
|             |       |     |     |

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署印)

新垣 印

サービス員印  
桐原

サービス  
責任者印

北越工業  
営業サービス  
担当者印

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6