

標章No.	0945688
-------	---------

© 2009 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

事業者への要請等及び補修措置

証明書
発行日 27年7月30日定期自主
検査No.

3年間保存

定期(特定)自主検査記録表

証明書
発行No. 7-109特自検
検査No. 0945688

TM-161

使用前は、保守点検を行って下さい。

事業者への要請等

補修等の措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------

101	砂涵不足	H27.7/30	2.4m 砂涵
-----	------	----------	---------