

サービス報告書 (1)

(リフト)

依頼 No.

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社		住 所		サービス工場 北越工業株式会社沖縄営業所	
機 種 ENCL061S-3	Ser. No. CS613A0364	作動時間 120180411	施 工 日 20180411	納入 日 20180411	エンジン No. / モーター No.
				管理 No.	

弊社製品の御使用を賜わり厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

区分	点 検 項 目	結果	区分	点 検 項 目	結果	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部品の、どこが、どのように、どの位)
電 源 部 品 ・ 安 全 装 置	各部取付けボルトのゆるみ	✓	電 源 部 品 ・ 安 全 装 置	走行状態 (前進逆、ターン)	✓	(1) 発生時状況 (2) 不具合箇所 (3) 処置 (4) 原因 (5) お客様からのご意見・ご要望 納入試運転 異常なし JM-231
	作業床の損傷、変形	✓		走行ブレーキのきき具合	✓	
	手摺り・扉の損傷、変形	✓		走行モータ油もれ	✓	
	電気配線の損傷、ゆるみ	✓		各部の干渉、異音、振動	✓	
	作動油量、汚れ	✓		各支点ピンのクリスマー	✓	
	バッテリー液量、ターミナルのゆるみ	✓		リフトアームの損傷、変形	✓	
	バッテリー充電器の作動点検	✓		油圧ホースの損傷、おしれ	✓	
	各ヒューズ	✓		各メータ、ランプの作動点検	✓	
	履帯の張り、タイヤの損傷、磨耗	✓		バッテリー電圧	24 V	
	駆動輪、遊動輪、ローラの磨耗、損傷	✓		走行規制装置の作動点検	✓	
油圧機器まわり取付けボルトゆるみ	✓	傾斜警報装置の作動点検	✓			
作動油圧系統油もれ	✓	非常降下バルブの作動点検	✓			
リフトシリンダ (昇降操作) の作動	✓	非常停止押鈕スイッチの作動点検	✓			
シリンダロードの錆び、目視	✓	走行時警報装置の作動点検	✓			
操作レバーの作動、遊び	✓	フートスイッチの作動点検	✓			
				安全支柱の損傷、変形	✓	

※ 記号 点検…V 分解…W 修理…X 交換…Y 調整…Z 点検…T 指導(説明)…M

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	品 名 部 品 数 単 位
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
交 通 費 (移動距離)		km	
有料道路代 (税込み)		円	

客 業 承 認	上記の通り相違ない事を証明する	サービス員印	サービス責任者印	北越工業株式会社 担当 印
(各先責任者氏名及び印)		印	印	印

(経路) 発行者一御得意先

北越工業株式会社