

サービス報告書(1)

依頼No.

[リフト]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田機工株式会社	住 所 沖縄市	サービス工場 株式会社AIRMAN
機 種 ENCLO61S-14	Ser. No. CJ614A/200	稼動時間 120250708
実 施 日 20250708	納 入 日 20250708	モーターNo. 管理No.

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.		
電源投入前	各部取付けボルトの緩み	✓	電源投入後	走行状態(前後進ターンセンタリング)	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望			
	作業床の損傷	✓		走行直進性	✓				
	スライダ摺動部の磨耗・変形・位置ズレ	✓		ブレーキのきき具合(ブレーキ解除)	✓				
	手摺り・扉の損傷,変形	✓		走行モータ(異音,油グリス漏れ)	✓				
	電気配線の損傷,緩み	✓		各部の干渉・異音・振動	✓				
	電源投入後	作動油量,汚れ(シヤース格納時)		✓	各支点ピンのグリスアップ	✓	納入試運転 異常なし TM-523		
		バッテリー液量(比重内部抵抗) ターミナル緩み		✓	リフトアームの損傷,ねじれ	✓			
		充電器の作動(出力電圧) V		✓	油圧ホースの損傷,ねじれ,油漏れ	✓			
		走行モータ駆動用チェーンの張り		✓	各メータ,ランプの作動点検	✓			
		履帯の張り,タイヤの損傷,摩耗		✓	バッテリー電圧 24 V	✓			
駆動輪遊動輪ローラの摩耗損傷		✓	走行規制装置の作動点検	✓					
上部・下部モニター表示		✓	傾斜警報装置の作動点検	✓					
操作レバーの作動,遊び		✓	非常降下バルブの作動点検	✓					
パワーパッケージの作動,油漏れ		✓	非常停止押釦スイッチの作動点検	✓					
リフトシリンダ(昇降操作)の作動		✓	昇降・走行時警報装置の作動点検	✓	取扱説明 指導	運転操作・保守・指導			M
ステア用シリンダの作動,油漏れ	✓	フットスイッチの作動点検	✓	安全に関する説明		M	特自検ステッカー貼付け	M	
各シリンダロッドの錆,打痕,変形	✓	安全支柱の損傷,変形	✓	部品購入方法の説明		M	特自検実施履歴書記入	M	
						故障発生時の連絡方法	M	付属品確認・説明	M

※記 号: 点検良好...V 要交換修理...△ 修理...R 交換...× 清掃...C 調整...A 給油(水)...L 増締...T 指導(説明)...M
処置後良好...処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	部 品 番 号 部 品 名 数量 金 額
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
交 通 費 (移動距離)		km	
有 料 道 路 代 (税込み)		円	
宿 泊		泊	

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署印)

サービス員印

サービス責任者印

北越工業
営業サービス
担当者印

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6