

## サービス報告書(1)

[リフト]

依頼No.

請求年月日 年 月 日

|                    |                         |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| ユーザー名<br>町田機工株式会社殿 | 住所<br>三軒糸市              | サービス工場<br>株式会社AIRMAN |
| 機種<br>ENTL061S-4   | Ser. No.<br>TJS6 4A4301 | 稼動時間<br>20250723     |
| 実施日<br>20250723    | 納入日<br>20250723         | モーターNo.<br>管理No.     |

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

| 区分    | 点検項目                       | 結果判定 | 区分              | 点検項目                | 結果判定       | 故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく<br>(どの部分の、どこが、どのように、どの位)                                                              | 対応通達No. |
|-------|----------------------------|------|-----------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 電源投入前 | 各部取付けボルトの緩み                | ✓    | 走行              | 走行状態(前後進ターン、センタリング) | ✓          | 1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因<br>5) お客様からのご意見・ご要望                                                         |         |
|       | 作業床の損傷                     | ✓    |                 | 走行直進性               | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | スライダ摺動部の磨耗・変形・位置ズレ         | ✓    |                 | ブレーキのきき具合(ブレーキ解除)   | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | 手摺り・扉の損傷、変形                | ✓    |                 | 走行モータ(異音、油、グリス漏れ)   | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | 電気配線の損傷、緩み                 | ✓    |                 | 各部の干渉・異音・振動         | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | 作動油量汚れ(シヤース格納時)            | ✓    |                 | 各支点ピンのグリスアップ        | ✓          | 納入試運転<br>異常なし<br>TM-533                                                                                   |         |
|       | バッテリー液量(比重内部抵抗)<br>ターミナル緩み | ✓    |                 | リフトアームの損傷、ねじれ       | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | 充電器の作動(出力電圧) V             | ✓    |                 | 油圧ホースの損傷、ねじれ、油漏れ    | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | 走行モータ駆動用チェーンの張り            | ✓    |                 | 各メータ、ランプの作動点検       | ✓          |                                                                                                           |         |
|       | 履帯の張り、タイヤの損傷、摩耗            | ✓    |                 | バッテリー電圧 24V         | ✓          |                                                                                                           |         |
| 電源投入後 | 駆動輪遊動輪、ローラの摩耗、損傷           | ✓    | 走行規制装置の作動点検     | ✓                   | 取扱説明<br>指導 | 運転操作・保守・指導 M 保証条件の説明 M<br>安全に関する説明 M 特自検ステッカー貼付け M<br>部品購入方法の説明 M 特自検実施履歴書記入 M<br>故障発生時の連絡方法 M 付属品確認・説明 M |         |
|       | 上部・下部モニター表示                | ✓    | 傾斜警報装置の作動点検     | ✓                   |            |                                                                                                           |         |
|       | 操作レバーの作動、遊び                | ✓    | 非常降下バルブの作動点検    | ✓                   |            |                                                                                                           |         |
|       | パワーパッケージの作動、油漏れ            | ✓    | 非常停止押釦スイッチの作動点検 | ✓                   |            |                                                                                                           |         |
|       | リフトシリンダ(昇降操作)の作動           | ✓    | 昇降・走行時警報装置の作動点検 | ✓                   |            |                                                                                                           |         |
|       | ステア用シリンダの作動、油漏れ            | ✓    | フットスイッチの作動点検    | ✓                   |            |                                                                                                           |         |
|       | 各シリンダロッドの錆、打痕、変形           | ✓    | 安全支柱の損傷、変形      | ✓                   |            |                                                                                                           |         |

※記号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M  
処置後良好…処置記号を○で囲む

| 月日         | 直接時間 | 間接時間 | 使用部品明細         |
|------------|------|------|----------------|
|            | 時間   | 時間   | 部品番号 部品名 数量 金額 |
|            | 時間   | 時間   |                |
|            | 時間   | 時間   |                |
| 計          | 時間   | 時間   |                |
| 交通費(移動距離)  |      | km   |                |
| 有料道路代(税込み) |      | 円    |                |
| 宿泊         |      | 泊    |                |

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署名)

松久保辰雄 (印)

サービス員印

サービス責任者印

北越工業  
営業サービス  
担当者印