

ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書発行日 26 年 1 月 22 日 様式SR-EB-01-B
証明書発行No. 標章No.

3 年 間 保 存

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧シヨベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名		プレーカ本体 東 空		管理番号		YA-002		使用者住所氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		プレーカ本体 HB19		製造番号		プレーカ本体 5115		機械管理者氏名		町田 宗才	
性 能		プレーカ本体 50 kg		装着機械		A×08		検査業者登録No.		第 1 7 号	
検査場所		町田機工(株)具志川(営)						検査業者又は事業者住所・名称責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 伊 吉 悟	
検査年月日		H26 年 1 月 22 日		検査者氏名		平川 善之		責任者			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油 圧 式	1	プレーカ上 部	封入ガス圧力、  ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油 圧 式	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	—
	2	シリンダー	油漏れ、ビン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	✓	
	3	プレーカ下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール		✓		19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	✓	
	4	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、接続部油漏れ	目 視 聴 診	✓			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	—	—
	5	プレーカ上 部	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—	—		21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	—
	6	シリンダー	ビン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	—
	7	プレーカ下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	—
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	—
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	—	—
	10	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	—
	11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27					
	共 通	12							空 圧 式	28	操作レバー、 ペ ダ ル	ストローク、がた	目 視 操 作
13		ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓		29	総合テスト		作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触	✓	
14		取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓								
15		ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓								
ブ ラ ケ ッ ト	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓								

事業要請 への等	次回特定自主検査実施年月		H27 年 1 月	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	給油脂不足	H26.1/22	7.1ス給脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。							記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	X	△	A	T	C	L	—								

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エ ン ジ ン 番 号	ア ワ メ ー タ	点 検 年 月 日
DV08-1A	18162	18912	5	7月 10日
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
町田 秋江 (株)	町田 宗一 (株)	マダテカ (株)	山田 豊 (株)	神奈川

記入例 (結果欄) 異常無し...√, 異常有り...× (処置内容欄) 補給...L 取替修理...X

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

清 掃...C 調整修理...A
増 締...T

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	√		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	√	
	ラジエタ冷却水量	√			各油圧シリンダーの作動状態	√	
	燃料油量	√			旋回の作動、停止状態	√	
	作動油量	√			レバーロック装置の効果	√	
	ファンベルトの張り	√			油圧ホースの接触、ねじれ	√	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	√			作動油圧系統の油もれ	√	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	√			各部の干渉、異音	√	
	各支点ピンのグリス アップ状態	√					
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	√					
	※旋回減速機油量	√					
	走行減速機油量	√					
	その他外観状態	√					
エンジン始動・運転	エンジン始動性	√		※クレーン装置	安全装置		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	√			荷重計の作動状態		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	√			角度計の作動状態		
	水もれ、油もれ	√			作業半径確認		
					過負荷警報装置の 作動状態		
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	√		作業装置	警報ランプの作動状態		
	各メータ、モニタランプの 作動	√			外部表示灯の作動状態		
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	√			フック外れ止め装置		
					吊り具の損傷、変形		
				本機・その他	ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
					油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ		
					電気配線の損傷、ゆるみ		
					銘板、安全ラベルの確認		

【お客様へのお願い事項】

F2-042

付属品チェック	☐ 付属工具	☐ 取扱説明書
	☐ その他	
	欠品処理:	

●点検実施店殿 納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建販 サービス部門へ点検報告書控を送付してください。	サービス担当 定期点検	店 名・担当者名 TEL()
--	----------------	------------------------

(1) 点検実施店 (控)

(注) 本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。

※印の項目は該当機種のみ適用