

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 4 年 7 月 4 日 様式SR-EB-01-E
証明書発行No. 10-242 標章No. 1350560

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 古河	管理No. YA-009	(検査済装着機械)メーカー名 ヤンマ	使用者住所氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 F1	型式 SV08-1A	製造番号 5108	製造番号 AJ-178
性能 70 kg	検査年月 R3 年 10 月	検査業者登録No. 第 1 7 号	検査業者又は事業者住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査実施場所 比屋根	検査者氏名 平川善之	責任者名 又吉悟	責任者 

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、 ガス漏れ 接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブラケット等	11	ブラケット	亀裂、 変形 、 摩耗	目視	✓		
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴を裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブシュ	亀裂、 変形 、 摩耗 、 ピンシール損傷、取付	目視	✓		
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、 摩耗 、 取付 、 チゼルピストン部ブッシュ摩耗、 油漏れ、 結露	目視 スケール		✓		L	13	緩衝材	亀裂、 摩耗 、劣化、 取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	✓		油圧装置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	—	—	—
	5	チゼル保持ピン	亀裂、 変形 、 摩耗	目視 スケール	✓			15	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、 老化 、 ひび割れ 、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、 変形 、 摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、 取付	目視 操作	✓		
	7	チゼル	亀裂、 変形 、 摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓		
空圧装置(空圧式)	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	—	—	表示	18	表示板	損傷、 取付	目視	✓		
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	—	—	操作	19	操作レバー等	ストローク、 点検	目視 操作	✓		
	10						安全車体	20	飛来物 防設備	亀裂、 変形 、 腐食 、 取付	目視 探傷器	✓		
								21						
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		

事業要請への等
次回特定自主検査実施年月 **R5 年 7 月**
ケリス点検を行って下す。

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	ケリス不足	R4.7/4	ケリス点検

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

特定自主検査記録表

證明番 發行No	10-242	標章 No	1350560
-------------	--------	----------	---------

證明番 發行No	10-242	標章 No	1350560
-------------	--------	----------	---------

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

3年間保存

F2-091

証明発行No. 10-242 検査No. 1250560

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	29	回転機手	回転状態、油漏れ、異音		✓	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	31					
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、ステール	✓	
	33					
安全装置・ 車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう油部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓	
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓	
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	44	表示板	損傷、取付		✓	
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 密拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓	
	46	計器類	作動	目視	✓	
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓	
	48	給油脂	給油脂不足、自動給油装置作動	目視、操作	✓	✓
	49					
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排気装置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓	

次回特定自主検査実施年月 2024年10月

便用前には2-7ス検點を行つて下す。

補修等の措置内容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	エア-フィルター	23.12/19	エア-フィルター清掃
48	金油脂不足	24	2-7ス検點

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
×	×	△	A	T	C	L	-	-