

# ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書発行日 25年3月19日 様式SR-EB-01-B

証明書発行No. 3-26 標章No. 0739344

3 年 間 保 存

- ① ブレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。  
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式ブレーカと空圧式ブレーカで共通の部分である。

|       |               |            |             |                            |                                  |
|-------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| メーカー名 | ブレーカ本体 古河     | 管理番号       | YC-030      | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |
| 型 式   | ブレーカ本体 HB54   | 製造番号       | ブレーカ本体 5383 | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            |
| 性 能   | ブレーカ本体 280 kg | 装着機械       | V1040-5D    | 検査業者登録No.                  | 第 1 7 号                          |
| 検査場所  | 町田機工(株)具志川(営) |            |             | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟 |
| 検査年月日 | H25年3月18日     | 検査者<br>氏 名 | 平川善之        | 責任者                        |                                  |

| 区分                         | No. | 検査箇所              | 検 査 内 容                            | 検査方法           | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 | 区分                   | No. | 検査箇所                     | 検 査 内 容                          | 検査方法              | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------------|-----|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|-----|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| ブ<br>レ<br>ー<br>カ<br>本<br>体 | 1   | ブレーカ<br>上 部       | 封入ガス圧力、ガス漏れ                        | 圧力計<br>石けん水    | ✓            |            | 油<br>圧<br>式          | 17  | フィルター<br>エレメント、<br>ケ ー ス | 汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ                   | 目 視               | —            | —          |
|                            | 2   | シリンダー             | 油漏れ、ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩擦         | 目 視            | ✓            |            |                      | 18  | 高圧配管                     | 支持状態、つぶれ、継手部油漏れ                  | 目 視               | ✓            |            |
|                            | 3   | ブレーカ<br>下 部       | き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう<br>動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂 | 目 視<br>スケール    |              | ✓          |                      | 19  | 油圧ホース                    | き裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、干渉     | 目 視               | ✓            |            |
|                            | 4   | アキュム<br>レーター      | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、接続部油漏れ    | 目 視<br>聴 診     | ✓            |            |                      | 20  | リリーフ<br>バルブ              | 作動、油漏れ                           | 目 視<br>操 作        | —            | —          |
|                            | 5   | ブレーカ<br>上 部       | 接続部緩み                              | 目 視<br>テストハンマー | —            | —          |                      | 21  | 操 作 弁                    | 作動、油漏れ、取付け                       | 目 視<br>操 作        | —            | —          |
|                            | 6   | シリンダー             | ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩擦             | 目 視            | —            | —          |                      | 22  | 減 圧 弁                    | 作動、油漏れ、取付け                       | 目 視<br>操 作        | —            | —          |
|                            | 7   | ブレーカ<br>下 部       | き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう<br>動部ブッシュ摩耗・給脂     | 目 視            | —            | —          |                      | 23  | アキュム<br>レーター             | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、*ガス封入圧  | 目 視<br>聴 診<br>圧力計 | —            | —          |
|                            | 8   | チゼル<br>保持ピン       | き裂、変形、摩耗                           | 目 視<br>ノギス     | ✓            |            | 空<br>圧<br>式          | 24  | エアホース                    | 損傷、ひび割れ、老化、継手部<br>緩み、エア漏れ、クランプ状態 | 目 視<br>聴 診        | —            | —          |
|                            | 9   | チゼル保持ピン用<br>抜止めピン | き裂、変形、摩耗                           | 目 視<br>ノギス     | ✓            |            |                      | 25  | 操 作 弁                    | 作動                               | 操 作               | —            | —          |
|                            | 10  | ボルト、ナット           | 取付                                 | 目 視<br>テストハンマー | ✓            |            |                      | 26  | ライ<br>ン<br>オイラー          | 油量・汚れ                            | 目 視               | —            | —          |
|                            | 11  | チゼ<br>ル           | き裂、変形、摩耗                           | 目 視            | ✓            |            |                      | 27  |                          |                                  |                   |              |            |
|                            | 12  |                   |                                    |                |              |            |                      | 28  | 操作レバー、<br>ペダル            | ストローク、かた                         | 目 視<br>操 作        | ✓            |            |
|                            | 13  | ブラケット             | き裂、摩耗、変形、損傷                        | 目 視<br>ノギス     | ✓            |            |                      | 29  | 総合テスト                    | 作動、異常、異常振動、異常発熱                  | 操 作<br>聴 診<br>触 診 | ✓            |            |
|                            | 14  | 取付けピン             | き裂、変形、摩耗、給脂                        | 目 視            | ✓            |            | 操<br>作<br><br>総<br>合 |     |                          |                                  |                   |              |            |
|                            | 15  | ボルト、ナット           | 取付                                 | 目 視<br>テストハンマー | ✓            |            |                      |     |                          |                                  |                   |              |            |
|                            | 16  | 緩衝材<br>(油圧式)      | き裂、摩耗、劣化                           | 目 視            | ✓            |            |                      |     |                          |                                  |                   |              |            |
|                            |     |                   |                                    |                |              |            |                      |     |                          |                                  |                   |              |            |

事業要請等 次回特定自主検査実施年月 H26 年 3 月

使用前は、保守点検を行って

## 補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日    | 補 修 実 施 内 容 |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 3     | 給油脂不足       | H25.3/18 | 7-リズ給脂      |
|       |             |          |             |
|       |             |          |             |
|       |             |          |             |
|       |             |          |             |
|       |             |          |             |
|       |             |          |             |

備  
考

- 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
- 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
- 検査内容の項目に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。
- 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

|   |    |    |    |    |    |    |    |      |
|---|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 記 | 交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 給水 | 該当なし |
| 号 | X  | △  | A  | T  | C  | L  | —  |      |