

# ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書発行日 25 年 1 月 19 日 様式SR-EB-01-B

3 年 間 保 存

証明書発行No. 1-67 標章No. 5737266

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧シヨベル)等を使用すること。  
② 区分又は検査箇所に「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

|       |                  |       |                |                                                                                            |                                 |
|-------|------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| メーカー名 | プレーカ本体<br>古河     | 管理番号  | YE-016         | 使用者住所氏名又は名称                                                                                | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社        |
| 型 式   | プレーカ本体<br>HB10G  | 製造番号  | プレーカ本体<br>5724 | 機械管理者氏名                                                                                    | 町田 宗才                           |
| 性 能   | プレーカ本体<br>750 kg | 装着機械  | 311D           | 検査業者登録No.                                                                                  | 第 1 7 号                         |
| 検査場所  | 町田機工 ナイ(営)       |       |                | 検査業者又は事業者住所・名称<br>責任者名                                                                     | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>アキハ |
| 検査年月日 | 25 年 1 月 8 日     | 検査者氏名 | 高元 学           | 責任者<br> |                                 |

| 区分                         | No.         | 検査箇所                | 検査内容                               | 検査方法          | 検査結果 |    | 補修内容 | 区分                    | No. | 検査箇所                   | 検査内容                             | 検査方法            | 検査結果 |    | 補修内容 |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------|----|------|-----------------------|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------|------|----|------|
|                            |             |                     |                                    |               | 良    | 不良 |      |                       |     |                        |                                  |                 | 良    | 不良 |      |
| ブ<br>レ<br>ー<br>カ<br>本<br>体 | 油<br>圧<br>式 | 1 プレーカ上             | 封入ガス圧力、ガス漏れ                        | 圧力計<br>石けん水   | ✓    |    |      | 油<br>圧<br>式<br>装<br>置 | 17  | フィルター<br>エレメント、<br>ケース | 汚染、目詰まり、損傷、油漏れ                   | 目視              | ✓    |    |      |
|                            |             | 2 シリンダー             | 油漏れ、ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩擦         | 目視            | ✓    |    |      |                       | 18  | 高圧配管                   | 支持状態、つぶれ、継手部油漏れ                  | 目視              | ✓    |    |      |
|                            |             | 3 プレーカ下             | き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう<br>動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂 | 目視<br>スケール    |      | ✓  | 2    |                       | 19  | 油圧ホース                  | き裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、干渉     | 目視              | ✓    |    |      |
|                            |             | 4 アキュム<br>レーター      | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、接続部油漏れ    | 目視<br>聴診      | ✓    |    |      |                       | 20  | リリース<br>バルブ            | 作動、油漏れ                           | 目視<br>操作        | ✓    |    |      |
|                            | 空<br>圧<br>式 | 5 プレーカ上             | 接続部緩み                              | 目視<br>テストハンマー | —    | —  | —    |                       | 21  | 操 作 弁                  | 作動、油漏れ、取付け                       | 目視<br>操作        | ✓    |    |      |
|                            |             | 6 シリンダー             | ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩擦             | 目視            | —    | —  | —    |                       | 22  | 減 圧 弁                  | 作動、油漏れ、取付け                       | 目視<br>操作        | ✓    |    |      |
|                            |             | 7 プレーカ下             | き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう<br>動部ブッシュ摩耗・給脂     | 目視            | —    | —  | —    |                       | 23  | アキュム<br>レーター           | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、ガス封入圧   | 目視<br>聴診<br>圧力計 | ✓    |    |      |
|                            |             | 8 チゼル<br>保持ピン       | き裂、変形、摩耗                           | 目視<br>ノギス     | ✓    |    |      | 空<br>圧<br>式<br>装<br>置 | 24  | エアホース                  | 損傷、ひび割れ、老化、継手部<br>緩み、エア漏れ、クランプ状態 | 目視<br>聴診        | —    | —  | —    |
|                            | 共<br>通      | 9 チゼル保持ピン用<br>抜止めピン | き裂、変形、摩耗                           | 目視<br>ノギス     | ✓    |    |      |                       | 25  | 操 作 弁                  | 作動                               | 操 作             | —    | —  | —    |
|                            |             | 10 ボルト、ナット          | 取付                                 | 目視<br>テストハンマー | ✓    |    |      |                       | 26  | ライン<br>オイル             | 油量・汚れ                            | 目視              | —    | —  | —    |
|                            |             | 11 チゼル              | き裂、変形、摩耗                           | 目視            | ✓    |    |      |                       | 27  |                        |                                  |                 |      |    |      |
| ブ<br>ラ<br>ケ<br>ッ<br>ト      | 13          | ブラケット               | き裂、摩耗、変形、損傷                        | 目視<br>ノギス     | ✓    |    |      | 操<br>作                | 28  | 操作レバー、<br>ペダル          | ストローク、がた                         | 目視<br>操作        | ✓    |    |      |
|                            | 14          | 取付けピン               | き裂、変形、摩耗、給脂                        | 目視            | ✓    |    |      |                       | 29  | 総合テスト                  | 作動、異音、異常振動、異常発熱                  | 操<br>聴<br>触     | ✓    |    |      |
|                            | 15          | ボルト、ナット             | 取付                                 | 目視<br>テストハンマー | ✓    |    |      | 総<br>合                |     |                        |                                  |                 |      |    |      |
|                            | 16          | 緩衝材<br>(油圧式)        | き裂、摩耗、劣化                           | 目視            | ✓    |    |      |                       |     |                        |                                  |                 |      |    |      |

事業要請等  
次回特定自主検査実施年月 26 年 1 月  
定期的にブリスアップを行って下さい

## 補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日   | 補修実施内容 |
|-------|-------------|---------|--------|
| 3     | 給油脂不足       | 25.1.18 | ブリスアップ |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |             |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記<br>号 | 交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | X      | △      | A      | T      | C      | L      | —           |                  |