

ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書
発行日 H26年5月30日 様式SR-EB-01-B

3 年 間 保 存

証明書
発行No. 標章No.

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体 古河	管理番号	YH-041	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレーカ本体 H20	製造番号	プレーカ本体 2754	機械管理者氏名	町田 示才
性 能	プレーカ本体 1660 kg	装着機械	320D	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	マチダテクノ(株)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 小吾
検査年月日	H26年5月30日	検査者 氏 名	知念 政 史		

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良							良	不良	
油圧式 プレーカ本体 共通	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ	圧力計 目視	✓			油圧式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	—	—
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓				18	高压配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	—	—	—
	3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール	✓				19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	—	—	—
	4	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、接続部油漏れ	目 視 聴診	✓				20	リリーフ バルブ	作動、油漏れ	目 視 操作	—	—	—
	5	ブレーカ上	接続部緩み	目 視 テストドライバー	—	—	—		21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操作	—	—	—
	6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操作	—	—	—
	7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目 視 聴診 圧力計	—	—	—
	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓				24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴診	—	—	—
	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓				25	操 作 弁	作動	操 作	—	—	—
	10	ボルト、ナット	取付	目 視 テストドライバー	✓				26	ラ イ ン オイル	油量・汚れ	目 視	—	—	—
	11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓				27						
ブラケット	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓			操作 総合	28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目 視 操作	—	—	—
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓				29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴診 触	✓		
	15	ボルト、ナット	取付	目 視 テストドライバー	✓										
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓										

事業要
業者請
への等

次回特定自主検査実施年月 H 27年 5月

定期点検にケツスUPしてFセフ、

補 修 等 の 措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	給水	該当なし
		号	X	△	A	T	C	L	—	

D7-022

平成26年 1月 9 日

発信番号

明生管受-9060号

証 明 書

顧客名

町田機工㈱

機 種

320D

製造番号

BWZ09137

上記車輛は、下記の安全装置を具備している 3 トン未満の移動式クレーンで
あることを証明します。


記

1. 安全装置

名 称	規 定 条 文
1. 走行を制動するブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
2. 停止の状態を保持するブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
3. 過負荷防止装置または過負荷防止装置以外の 負荷を防止する為の装置(吊り荷の荷重を検出 する装置)	移動式クレーン構造規格第27条
4. 安全弁・逆止め弁	移動式クレーン構造規格第28条
5. 回転部分の防護	移動式クレーン構造規格第29条
6. 警報装置	移動式クレーン構造規格第30条
7. 傾斜角指示装置 (NO. 13に含む)	移動式クレーン構造規格第31条
8. 外れ止め装置	移動式クレーン構造規格第32条
9. 作動の種別、及び方向並び作動を停止する装置 の表示	移動式クレーン構造規格第35条
10. 安全な運転室(自動式窓拭き器)	移動式クレーン構造規格第36条
11. 緩み止め	移動式クレーン構造規格第40条
12. 表示	移動式クレーン構造規格第43条
13. 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン の過負荷制限装置	J C A S 2205-98 (日本クレーン協会規格)

以上

キャタピラージャパン株式



機械点検報告書

2013年10月24日

ユーザー名 田田機工株式会社 殿

機種 320D2
シリアルNo CAT0320DC
BWZ09137貴社益々御盛栄のことと御喜び申し上げます。また
この度は弊社製品を御購入頂き感謝致しております。
御収めさせて頂きました製品の点検結果は、下記
のごとく正常ですので御報告申し上げます。

D7-022

項目	外観点検			機能点検			各部点検および給油脂					
	No	項目	点検	No	項目	点検	No	項目	点検	No	項目	点検
エンジン	1	ラジエター、リザーブタンクの水量	✓	38	エンジンの排気色、異常音	✓	75	冷却水クーリック濃度	✓	80	エンジン各部の油、水洩れ	✓
	2	オイル・パンの油量	✓	39	エンジンの回転数 (LOW, HI)	✓	76	ファン・ベルトのたわみ量	✓	81	バッテリー液量、電圧	✓
	3	エンジンの運転状態	✓	40	・ (ワッシャー)	✓	77	燃料ラインの洩れ	✓	82	各部ホース・バンド類のゆるみ	✓
	4	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	41	・ (AEC)	✓	78	燃料タンクの水抜き	✓	83	エアコンベルトのたわみ量確認	✓
	5			42	・ (2Pリリーフ)	✓	79	ラジエター水量、洩れ	✓	84		
下部走行体	6	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	43	トラック空転時の異常音	✓	85	ファイナル・ドライブの油量、油洩れ	✓	89	シューの損傷、取付ボルトのゆるみ	✓
	7			44	走行直進性	✓	86	アイドラの油洩れ	✓	90	トラックの張り	✓
	8			45	走行直進弁の作動	✓	87	ローラの油洩れ	✓	91	油圧ラインの油洩れ	✓
	9			46	高低速の作動	✓	88	ローラ取付ボルトのゆるみ	✓	92		
上部旋回体	10	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	47	旋回時の作動状態、異常音	✓	93	スイング・ドライブの油量、油洩れ	✓	96	スイング・ベアリングの給脂	✓
	11			48	旋回リリーフ圧力	✓	94	スイング・ベアリングの取付ボルトのゆるみ	✓	97		
	12			49			95	カウンタウエイトの取付ボルトのゆるみ	✓	98		
油圧装置	13	作動油の油量	✓	50	ポンプの異常音、振動	✓	99	ポンプの油洩れ	✓	103	油圧ラインの油洩れ	✓
	14	油圧系統の油洩れ	✓	51	メインリリーフ圧 (ライトポンプ)	✓	100	コントロール・バルブの油洩れ	✓	104	作動油の油量	✓
	15	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	52	・ (レフトポンプ)	✓	101	スイング・モータの油洩れ	✓	105	油圧ラインの干渉	✓
	16			53	パイロット・ポンプ圧	✓	102	パターン・チェンジャの作動	—	106		
作動装置	17	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	54	作業装置の作動状態、異常音	✓	107	シリンダの損傷、油洩れ	✓	110	作動装置の給脂	✓
	18			55	シリンダ自然降下	✓	108	油圧ラインの油洩れ	✓	111	ブレード水平度	—
	19			56	作業装置各部のガタ	✓	109	バケットのサイドカッター、ツースのゆるみ	✓	112		
キャブ・安全装置	20	キャブの内装品の損傷	✓	57	各スイッチの作動確認	✓	113	キャブの内装品の損傷	✓	119	キャノピーの取付、損傷	—
	21			58	各ゲージ、メータの作動状態	✓	114	キャブの内装品の汚れ	✓	120		
	22			59	操作レバーの作動状態	✓	115	キャブの内装動作音、取付ゆるみ	✓	121		
	23			60	セーフチ・ロック (作業、走行、旋回) の作動確認	✓	116	フロント・ウインドの、開閉作動確認	✓	122		
	24			61	エアコンの効き	✓	117	手すり	✓	123		
	25			62	干渉防止装置の作動	—	118	ステップ	✓	124		
ショベル・クレーン	26	フック変形、損傷	✓	63	旋回速度	✓	125	ブーム用急降下防止弁の油洩れ、異常音	✓	130		
	27	フック外れ止め変形、損傷	✓	64	荷重表示確認	✓	126	アーム用急降下防止弁の油洩れ、異常音	✓	131		
	28	圧力センサ損傷、ハーネスの断線	✓	65	警報装置作動確認	✓	127	フックのスイベル部作動確認	✓	132		
	29	角度センサ損傷、ハーネスの断線	✓	66	過負荷制限装置作動確認	✓	128	フックの外れ止め作動確認	✓	133		
	30	圧力スイッチハーネスの断線	✓	67			129	外部表示灯点灯、回転確認	✓	134		
電子制御システム	31	バックアップスイッチの作動確認	—	68	モニタリングの機能、作動	✓	135	アクティブ、ログ・エラー	✓	138		
	32			69	パワーシフト圧の作動	✓	136	ログ・イベント	✓	139		
	33			70			137	コンフィギュレーションの確認	✓	140		
全般	34	機械仕様確認	✓	71	ツール・コントロール・システムの設定、確認	✓	141	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	145	欠品	✓
	35	付属アタッチメント有・無	✓	72			142	コーション・プレート、デカル	✓	146		
	36	付属工具類の有・無	✓	73			143	付属工具等の有・無	✓	147		
	37			74			144			148		

沖縄県中頭郡西原町字小那

キャタピラーイーストジャパン

沖縄支店

TEL 098-946-0



④ お客様用 (控)

(*) ショベル・クレーン仕様車のみ実施

印: チェック済 ② 印: 修復済