

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点 検 年 月 日
V1045-6A	AJ458	J0288	041	2025. 7. 9
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
所田機工(株)	所田栄オ	所田機工(株)	山田亮	市川市

記入例

〔結果欄〕

異常無し…√, 異常有り…×

〔処置内容欄〕

補 給…L

取替修理…X

清 掃…C

調整修理…A

増 締…T

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓	
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダーの作動状態	✓	
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓	
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓	
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干涉、異音	✓	
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓					
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓					
	※旋回減速機油量	✓		安全装置	荷重計の作動状態		
エンジン始動・運転	走行減速機油量	✓			角度計の作動状態		
	その他外観状態	✓			作業半径確認		
					過負荷警報装置の 作動状態		
					警報ランプの作動状態		
					外部表示灯の作動状態		
電 装 品	エンジン始動性	✓		作業装置	フック外れ止め装置		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓			吊り具の損傷、変形		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓			ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
	水もれ、油もれ						
電 装 品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓		本機・その他	油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ		
	各メータ、モニタランプの 作動	✓			電気配線の損傷、ゆるみ		
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓			銘板、安全ラベルの確認		

〔お客様へのお願い事項〕

YT-291

付属品 チェック	☐ 付属工具 ☐ 取扱説明書 ☐ その他 欠品処理：
-------------	---

●点検実施店殿

納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ
点検報告書控を送付してください。

定期点検
サービス担当

店 名・担当者名

TEL ()

(3) お客様用 (控)

OMKB3-JA0010

〔注〕本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。

※印の項目は該当機種のみ適用