

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&Kクレーンシリーズ）

B-1

機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点検年月日
AJ 489	J0.699	041	2015. 7. 17
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名
所田機工(株)	所田栄太(株)	イノテック	市川 浩
点 検 実 施 場 所		シヤネ市	

記入例 (結果欄) 異常無し...√, 異常有り...× (処置内容欄) 補給...L 取替修理...X
 清掃...C 調整修理...A
 増締...T

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓		
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダーの作動状態	✓		
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓		
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓		
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓		
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓		
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干渉、異音	✓		
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓						
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓						
	※旋回減速機油量	✓			安全装置	荷重計の作動状態		
走行減速機油量	✓		角度計の作動状態					
その他外観状態	✓		作業半径確認					
			過負荷警報装置の 作動状態					
			警報ランプの作動状態					
			外部表示灯の作動状態					
エンジン始動・運転	エンジン始動性	✓		作業装置		フック外れ止め装置		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓				吊り具の損傷、変形		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓				ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
	水もれ、油もれ	✓						
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓		本機・その他	油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ			
	各メータ、モニタランプの 作動	✓			電気配線の損傷、ゆるみ			
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓			銘板、安全ラベルの確認			

〔お客様へのお願い事項〕

YT-304

付属品
チェック

- ☐ 付属工具 ☐ 取扱説明書
☐ その他
 欠品処理：

●点検実施店殿
 納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ
 点検報告書控を送付してください。

定期点検
サービス担当

店 名・担当者名

TEL ()

(3) お客様用 (控)

OMKB3-JA0010

（注）本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
 ※印の項目は該当機種のみ適用