

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点 検 年 月 日
V10x5-6A	AJ493	J0631	0H	2015. 7. 23
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
町田鉄工(株)	町田孝一	町田鉄工(株)	いんろ	津、紺市

記入例 【結果欄】 異常無し…√, 異常有り…× 【処置内容欄】 補給…L 取替修理…X
清掃…C 調整修理…A
増締…T

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓		
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダーの作動状態	✓		
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓		
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓		
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓		
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓		
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干涉、異音	✓		
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓						
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓						
	※旋回減速機油量	✓		※クレーン装置	安全装置	荷重計の作動状態		
	走行減速機油量	✓				角度計の作動状態		
	その他外観状態	✓				作業半径確認		
			過負荷警報装置の 作動状態					
			警報ランプの作動状態					
			外部表示灯の作動状態					
エンジン始動・運転	エンジン始動性	✓			作業装置	フック外れ止め装置		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓				吊り具の損傷、変形		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓				ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
	水もれ、油もれ	✓						
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓		本機・その他	油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ			
	各メータ、モニタランプの 作動	✓			電気配線の損傷、ゆるみ			
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓			銘板、安全ラベルの確認			

【お客様へのお願い事項】

YT-306

付属品 チェック	☐ 付属工具	☐ 取扱説明書
	☐ その他	
	欠品処理：	

●点検実施店
納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ
点検報告書を送付してください。

店 名・担当者名
TEL ()

(3) お客様用 (控)

OMKB3-JA0010

（注）本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
※印の項目は該当機種のみ適用