

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点 検 年 月 日
V1045-6A	AJ509	H9568	0A1	2025.7.26
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
新田機工(株)	新田 宗オ	新田機工(株)	山内 亮	市川市

記入例 (結果欄) 異常無し...√, 異常有り...× (処置内容欄) 補給...L 取替修理...X
清掃...C 調整修理...A
増 締...T

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓	
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダーの作動状態	✓	
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓	
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓	
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干渉、異音	✓	
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓					
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓		安全装置 ※クレーン装置	荷重計の作動状態		
	※旋回減速機油量	✓			角度計の作動状態		
	走行減速機油量	✓			作業半径確認		
	その他外観状態	✓			過負荷警報装置の 作動状態		
エンジン始動・運転	エンジン始動性	✓			警報ランプの作動状態		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓			外部表示灯の作動状態		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓			フック外れ止め装置		
	水もれ、油もれ	✓			吊り具の損傷、変形		
					ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓			油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ		
	各メータ、モニタランプの 作動	✓			電気配線の損傷、ゆるみ		
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓			銘板、安全ラベルの確認		

【お客様へのお願い事項】

YT-313

付属品 チェック	☐ 付属工具	☐ 取扱説明書
	☐ その他	
	欠品処理:	

●点検実施店 納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ 点検報告書を送付してください。	定期点検 サービス担当	店 名・担当者名
		TEL ()

(3) お客様用 (控)

OMKB3-JA0010

(注) 本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
※印の項目は該当機種のみ適用